东莞线切割加工培训老师告诉你模具保养5个原则

产品名称	东莞线切割加工培训老师告诉你模具保养5个原则
公司名称	东莞盈安教育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市厚街镇槐河路11号1218室（注册地址）
联系电话	15992797875

产品详情

东莞线切割加工培训老师告诉你模具保养5个原则

东莞线切割加工培训老师提醒大家想要模具经久耐用，必须要对模具进行保养，主要从以下几个方面着手。

1、塑胶模具生产前须对模具的表面的油污,铁锈清理干净检查铸造，模具的冷却水孔是否有异物,是否有水路不通。

2、生产中，每天检查模具的所有导向的导柱,导套是否损伤,包括模具导柱.行位等部件,定期对其加油保养,每天上下班保养两次。

3、清洁模具分型面和排气槽的异物胶丝，异物，油物等并检查模具的顶针是否异常并定期打油。分模面，流到面清扫每日两次。东莞OA机箱模具设计

4、引导梢，衬套，位置决定梢的给油每日一次。

5、停机之前预先关闭冷却水路，吹净模具内的水路的余水，检查模具的表面是否是有残余的胶丝，异物等将其清理干净后均匀。

盈安教育是一家专业模具设计高级实战机构，为了确保教学质量，完全采用工厂案例做为教材，是你学东莞汽车模具设计的好选择。