大兴离心水泵维修价格 离心水泵维修 精创致远

产品名称	大兴离心水泵维修价格 离心水泵维修 精创致远
公司名称	北京精创致远机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区团河工业区南一排1号
联系电话	13717852695

产品详情

水泵的维修知识

1、无液体提供，供给液体不足或压力不足。这要检查泵壳和入口管线是否全部注满了液体。

2、速度太低。检查电机的接线是否正确，电压是否正常或者透平的蒸汽压力是否正常。

3、系统水头太高，检查系统的水头，特别是磨擦损失情况。

4、吸程太高。检查现有的净压头，因为入口管线太小或太长会造成很大的磨擦损失。

5、叶轮或管线受堵。检查有无障碍物。

6、转动方向不对。检查转动方向。

水泵联轴器的拆装

（1）拆下联轴器时，不可直接用锤子敲击而应垫以铜棒，且应打联轴器轮毂处水泵联轴器而不能打联轴器外缘，因为此处极易被打坏。较理想的办法是用掳子拆卸联轴器。对于中小型水泵来说，因其配合过盈量很小，故联轴器很容易拿下来。对较大型的水泵，联轴器与轴配合有较大的过盈，所以拆卸时必须对联轴器进行加热。（2）装配联轴器时，要注意键的序号(对具有两个以上键的联轴器来说)。若用铜棒敲击时，必须注意击打的部位。例如，敲打轴孔处端面时，容易引起轴孔缩小，以致轴穿不过去；敲打对轮外缘处，则易破坏端面的平直度，在以后用塞尺找正时将影响测量的准确度。对过盈量较大的联轴器，则应加热后再装。（3）联轴器销子、螺帽、垫圈及胶垫等必须保证其各自的规格、大小一致，以免影响联轴器的动平衡。联轴器螺栓及对应的联轴器销孔上应做好相应的标记，以防错装。（4）联轴器与轴的配合一般均采用过渡配合，既可能出现少量过盈，也可能出现少量间隙，对轮毂较长的联轴器，可采用较松的过渡配合，因其轴孔较长，由于表面加工粗糙不平，在组装后自然会产生部分过盈。如果发现联轴器与轴的配合过松，影响孔、轴的同心度时，则应进行补焊。在轴上打麻点或垫铜皮乃是权宜之

计，朝阳离心水泵维修价格，不能作为理想的方法。

水泵的一般特点

（1）水沿离心泵的流经方向是沿叶轮的轴向吸入，垂直于轴向流出，即进出水流方向互成90°。

（2）由于离心泵靠叶轮进口形成真空吸水，因此在起动前必须向泵内和吸水管内灌注引水，或用真空泵抽气，以排出空气形成真空，而且泵壳和吸水管路必须严格密封，不得漏气，否则形不成真空，也就吸不上水来。

（3）由于叶轮进口不可能形成相对真空，因此离心泵吸水高度不能超过10米，加上水流经吸水管路带来的沿程损失，实际允许安装高度（水泵轴线距吸入水面的高度）远小于10米。如安装过高，则不吸水；此外，由于山区比平原大气压力低，顺义离心水泵维修价格，因此同一台水泵在山区，离心水泵维修，特别是在高山区安装时，其安装高度应降低，否则也不能吸上水来。

大兴离心水泵维修价格-离心水泵维修-精创致远由北京精创致远机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京精创致远机电设备有限公司（www.bjjczhiyuan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工具包、工具箱较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!