励磁板C98043-A7004-L6维修 原装销售

产品名称	励磁板C98043-A7004-L6维修 原装销售
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

励磁板C98043-A7004-L6维修 原装销售

常见维修故障 速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示， 跳闸，

C98043-A7001-L1\L2, CUD1板 C98043-A7002-L4,L1, 电源脉冲驱动板 C98041-A7004-L6, 励磁板 C98043-A7014-L1/L2 励磁板

直流调速器维修范围：

西门子直流调速器维修范围：西门子6RA24系列、6RA28系列、6RA70系列；

欧陆直流调速器范围：IS3系列、SSD590系列、SSD591系列、SSD590+系列、SSD590C、SSD590P、SSD512C、SSD514C系列；

伦茨直流调速器维修范围：9300系列、8200系列、82EV系列、82MV系列；

ABB直流调速器维修范围：DCS400系列、DCS500系列、DCS501系列、DCS502系列、DCS800系列；

艾默生CT直流调速器维修范

直流调速器维修常见故障：

1.西门子直流调速维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错、速度不稳、不出力、输出电压低、烧可控硅、无励磁电压、烧保险、无显示、F031、F005、F068、F052、F004、FO11、F042等故障；

2.欧陆直流调速器维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

3.伦茨直流调速器维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

4.ABB直流调速器维修常见故障：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等；

5.安萨尔多直流调速器维修常见故障：P-0(缺相)、P-1(外部保护)、P-2(过流)、P-3(看门狗)、P-4(过压)、P-5(电机失磁)、P-6(测速丢失)、P-7(风机故障)、P-8(电机热保护)、P-9(变流器热保护)、P-
A(串行通讯故障)、P-B(电机大转速)、P-C(电源电压超出范围)、P-D(电机堵转)、P-E(桥壁故障)等；