西门子数控车床380501报警

产品名称	西门子数控车床380501报警
公司名称	上海枫逸电气自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区浦江镇联航路1188号9号楼4层G3
联系电话	15954268890

产品详情

上海枫逸电气自动化有限公司，专业西门子售后维修项目：

1、数控系统：维修西门子840C系统、840D系统、802D系统、802S系统、810D系统、828D系统、840D系统等

2、电源：西门子电源6SN1145系列，西门子电源6SN1146系列

3、伺服驱动：维修西门子伺服驱动S120、G120、611型及650型（6SN1123系列,6SN1124系列）

4、西门子变频器：维修西门子6SE70系列，6SE6430系列，6SE6440系列等

5、人机界面：西门子触摸屏维修，西门子控制面板维修、操作面板维修等。

维修案例：某公司生产线上进口一台德国制造车床，采用的是西门子840Dsl数控系统，配备NCU573.5，S120伺服驱动，使用一段时间后，开机出现380501报警，显示器显示内容：ALDEV & *BUS SLAVE DrvType, 30042 , 03030002H, *BUS SLAVE DoName,0,24816/DT020,30042。

故障分析处理：根据报警代码，查看说明书中代码手册，报警含义为总线驱动报警。根据报警代码，首先排查总线，是否有松动或虚接现象，必要时可更换相应总线，排查之后，总线连接正常。查看NCU状态，指示灯显示正常，驱动显示正常。至此，更换思路，对各模块进行替换，首先替换驱动模块，开机后，依然报警380501，证明驱动没有问题；更换NCU，开机后显示正常，对NCU进行认真检查，发现NCUX122端口输出不正常，更换维修此端口，上机测试正常。

公司维修经验丰富，技术力量厚，拥有先进的检测设备仪器，搭建了西门子全系列测试平台，维修周期短，维修质量可靠，以专业的技术，面向全国提供优质的服务！！