16吨汽车吊价格 星志重工 汽车吊

产品名称	16吨汽车吊价格 星志重工 汽车吊
公司名称	济宁星志重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南
联系电话	19954249911

产品详情

汽车吊内燃机润滑油耗油的原因

汽车吊内燃机润滑油耗油的原因

汽车吊适应于一般高层吊装，对施工场所要求比较严厉，作业面积比较大，汽车吊内燃机润滑油耗油的原因有哪些呢？下面详细介绍下：

润滑油耗费过多主要有两个方面原因：一是发动机烧机油；二是发动机润滑油漏损。

（一）汽车吊燃油机

机油通过几条途径进入燃烧室烧掉，变成活塞顶面和燃烧室壁上的硬积炭或随气体蒸发排入大气。这几条途径如下。

1、活塞环窜油导致活塞顶面积炭。

2、进气门导管空隙过大润滑油被吸入汽缸，导致气门颈部积沥青状炭。

3、曲轴箱通风带润滑油导致汽缸壁上面有积炭。

（二）渗漏：包括内、外两种渗漏，渗漏润滑油的原因有以下几个方面。

1、汽车吊发动机常见漏油有前后曲轴油封，8吨汽车吊，油底壳前后盖板及其它附件的一些渗漏。

2、增压器漏机油，由于长期使用或增压器早期磨损也是形成润滑油耗费量过多的主要因素，严峻时拆下

中冷器可倒出机油。

3、空压机排机油，汽车吊，空压机缸套活塞空隙过大润滑油随空气进入管路傍边，同时形成机油耗费量过大。

汽车吊作业的注意事项

汽车吊作业的注意事项

汽车吊在驾驶期间，是不能吊重行驶的，且要把起重臂放在托架上，对于汽车吊的操作大家有了解了，16吨汽车吊价格，有汽车吊作业的注意事项有：

1、汽车吊作业之前，要先看下地面情况，是否平整坚实，汽车起重机，如果有不平整的地面要做好处理，保证汽车吊是水平状态。

2、汽车吊作业时，要根据吊物的质量和提升速度，加足配重，调整起重臂长度和仰角，支车时，车尾要对着落点，不能在车头起吊物体。

3、重要的一点是汽车吊作业期间，起重臂下不能站人，重物下落时要踩下脚踏板和其他的控制机构，控制好重物下降。

4、操作汽车吊时不能斜拉斜吊，如果吊物超过了额定重量，要有经验的人操作。

汽车吊的液压缸自动落的四种情况

驾驶汽车吊的司机，需要经过专业技术培训，并在考取合格证后，才能驾驶汽车吊，操作8吨汽车吊期间，会遇到液压缸自动落的情况，这是怎么回事呢？

一、汽车吊的油缸变形了，是因为汽车吊超负荷运载，造成油缸涨大。

第二、8吨汽车吊液压缸自动落，是由于油缸上的平衡锁坏了。

第三、操作多路阀磨损太大产生串油，或阀体里面某些油路在液压油的冲击下击穿阀体通掉，造成液压缸自动落。

第四、还有一种常见的情况是油缸内的密封件坏掉了，发生了内漏。

16吨汽车吊价格-星志重工-汽车吊由济宁星志重工机械有限公司提供。济宁星志重工机械有限公司（jnxzjx.com）为客户提供“ 吊车,泵车,搅拌车,随车吊,吊篮 ”等业务，公司拥有“ 星志重工 ”等品牌。专注于机械加工等行业，在山东 济宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：魏总。