重庆CPA3-8040反渗透膜，海德能膜

产品名称	重庆CPA3-8040反渗透膜，海德能膜
公司名称	重庆洺膜环保科技有限公司
价格	3550.00/支
规格参数	品牌:海德能 型号:CPA3-8040 销售类型:批发
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道2号附1-7,1-8号(水碾立交旁)
联系电话	023-68687929 13002361404

产品详情

CPA3-8040反渗透膜，重庆反渗透膜，海德能膜，水处理膜，重庆名膜专业批发反渗透膜，型号齐全，欢迎来电咨询！

官方咨询电话：136-2767-2128　023-81691375

影响反渗膜性能下降的原因：

在水处理设备运行期间有许多需要注意的问题，正确的操作以及维护往往是提升设备工作性能的重要条件，反渗透膜也是一样，错误的操作很可能是造成膜性能下降快的重要原因，其中包括过量的给水流量，造成水压急剧上升等。所以，为了避免膜性能过速下降我们应注意以下几个方面的问题：

1、 控制水的pH值，一般情况下给水的pH值应控制在3-11范围内。

2、水处理设备运行期间，给水流量一定不要超过设计标准值，浓水流量应尽量避免小于设计标准值。

3、 经常关注保安过滤器的压差，保证压差在标准范围内。

4、 关注原水水质情况，如果原水水质发生变化，及时调整预处理工艺。

反渗透膜性能的下降也是产水量不断下降的原因，反渗透膜性能本身比较稳定，造成膜下降快的原因，通常为没有维护得当造成的

适用的领域有以下这些：

1、在海水淡化、苦咸水淡化处理过程中可以应用RO反渗透膜产品；

2、工业用超纯水制备及电子级超纯水的制备都需要应用RO反渗透膜产品；

3、饮用纯净水的生产或是一些污水、废水的处理过程中都要应用到RO反渗透膜产品；

4、RO反渗透膜产品在特种分离的处理过程中发挥着极为重要的作用；

5、该膜还可以广泛应用于医药行业、食品饮料行业、电子行业或是市政环保行业。

反渗透膜不能正常启动的原因：

1、反渗透膜设备压力开关未设置正确。

压力开关在系统正常运行当中有着无可替代的重要作用，它保障了反渗透膜水处理设备主机的供水压力稳定，确保相关水泵的正常工作，但是由于设置不当或错误，从而导致主机不能正常启动也是经常有见到的。

2、反渗透膜设备交流接触器故障。

交流接触器故障，由于接触器的损坏而导致主机增压泵不能正常启动的情况也有很多，例如机内增压泵的交流接触器发生了异常，无法自动吸合，那么后置系统也是无法工作的。解决办法也很简单，换新的配件即可马上解决。

3、反渗透膜设备液位控制器损坏或未放置好。

液位控制器是反渗透膜设备中重要的控制元件，一旦反渗透水处理设备出现不启动的情况，我们首先就要检查一下原水箱、纯水箱的液位控制器是否出现了问题。

4、反渗透膜设备增压泵无法启动或已经损坏。

在电控箱内直接按下交流接触器，手动吸合，如果增压泵能够恢复运转，即可排除水泵故障。

官方咨询电话：136-2767-2128　023-81691375