# 西门子触摸屏MP377故障黑屏不启动维修专家

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 西门子触摸屏MP377故障黑屏不启动维修专家 |
| 公司名称 | 上海龙锡机电设备中心 |
| 价格 | 800.00/台 |
| 规格参数 | 西门子维修:MP377-12<br>十年维修:黑屏不启动<br>西门子产地:德国 |
| 公司地址 | 上海市松江区强业路951弄B205 |
| 联系电话 | 13621872316 13621872316 |

# 产品详情

西门子触摸屏MP377黑屏-芯片级维修专家，虎恒公司有配有专业西门子人机界面测试平台，修好后可试机，保证维修质
量，可以回去装机直接使用，不
影响企业生产任务，是国内西门子操作面板
，人机界面，操作屏，控制面板，
触摸屏维修可信合作伙伴，西门子MP3
77触摸屏常见故障维修：黑屏，白屏，花屏，蓝屏，死机，触摸不灵，按键无反应，自检通不过维修，与人机面板通讯不上，触摸屏显示#号，通讯不上，触摸失效，按键面板坏，液晶屏损坏，无显示，进不了系统，无法进入用户中心，运行一段时间不好用，开机一会屏卡死，开不了机，进水，进油，控制屏坏，开机屏幕暗淡等等故障快速修复。西门子触摸屏故障检测处理：电抗器产生的。因此,应选用低噪声器件,在 低转速时,电动机的噪声增大,冷却能力下降,如负载转矩较大或满载,就有可能烧毁电 动机。高负荷的变频电动机如果需要在低速运行,就应预先考虑加大额定功率,或增加辅助的强制冷却系统。
(2)变频器柜内噪声MP377柜内除设置了专用的空气开关以外,一般不宜安装其他操作开关电器,以防开生的噪声窜入变频器,从而引起变频器出现误动作。在变频 殳置交流电抗器,以减小由于PwM调制方式产生的高次和电动机之间,应合理。 西门子触摸屏MP377黑屏-芯片级维修专家型号：

6AV6 643-0CB01-1AX1　　MP277-8 触摸式面板，8寸

我们的地址：上海市松江区强业路951弄B205电话：13621872316李工联系手机：13621872316
期待您的咨询

6AV6 643-0DB01-1AX1　　MP277-8 按键式面板,8寸

6AV6 643-0CD01-1AX1　　MP277-10 触摸式面板，10寸

6AV6 643-0DD01-1AX1　　MP277-10 按键式面板,10寸

6AV66440AA012AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH

6AV6 644-0AB01-2AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH

6AV6 644-0AC01-2AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH

6AV6 644-0BA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12"按键面板 KEY

6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸

6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板，5.7寸

6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸

6AV6 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸

6AV6 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸

6AV6 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸