北方钢结构 太原连栋大棚施工

产品名称	北方钢结构 太原连栋大棚施工
公司名称	永济市北方钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永济市高速路口往北500米加油站旁
联系电话	15296757295

产品详情

温室单栋温室大棚要如何维护保养呢？内外遮阳网要经常维护保养，内外遮阳网是使用频率比较高的单栋温室大棚设备，每年在除冬季外季节使用前后，要例行检修。首先检查传动系统，包括电机、限位开关、行程等调试，对于齿祭、齿轮需要加润滑油进行保养，对脱落和断掉的托幕线和压幕线要及时更换，从而保证推幕杆、传动轴行走平直，幕布收展灵活而平整。

温室单栋温室大棚浇水的注意事项合理浇水是保证温室单栋温室大棚作物健壮生长、提高产量的重要措施，根据经验，温室大棚浇水需要做到：浇水应有侧重，温室大棚各部位的温度相差较大，浇水量也要有所区别。大棚南部及靠近火炉、烟道等热源的地方，土壤水分及靠近蒸发量大，浇水量可适当大些；单栋温室大棚东西两侧及北部温度较低，日照时间亦短，浇水量应适当少些。

采用大弓圆型，这种形式，一是采光面呈拱形，结构坚固，抗压力强；二是坡面凸起，便于用压膜绳压膜，薄膜被压成波浪形，会增加采光面积20以上，透光性能好，阳光利用率高，特别是上午9点以前，单栋温室大棚增温快；采光面薄膜压的紧，大风时较少扇动，防风性能好，保温效果好；四是拉揭草帘便利，且下雪时采光面上积雪少，便于清扫采光面上的积雪；五墙体外面增设保温层，用普通农膜，或用温室换下的旧薄膜将后墙、山墙包裹严密。然后在墙与薄膜之间的缝隙内填是夜晚覆盖草帘后，薄膜与草帘之间有较大的空隙，形成一个三角带的不流通空气，可显着提高保温性能。