# 曲阜文轩 304不锈钢储蓄罐 不锈钢储蓄罐

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 曲阜文轩 304不锈钢储蓄罐 不锈钢储蓄罐 |
| 公司名称 | 曲阜文轩机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省曲阜市王庄镇经济开发区 |
| 联系电话 | 13285378291 |

# 产品详情

**不锈钢储蓄罐的价格**

不锈钢储蓄罐密封性好；密封式设计彻底杜绝了空气飘尘中有害物质和蚊虫侵入罐内，确保水质不受外界污染和滋生红虫。不锈钢罐重量轻且风载荷小；一个 10 立方米容积的不锈钢球形储水罐自重量只有360多公斤，仅是水泥池 1/38 的重量，而且风载荷小，外形美
观，还可配合广告使用，是很好的环保产品。

先后推出：不锈钢储存罐、对辊粉碎机、大曲粉碎机、扬茬机、打茬机、酿酒专用冷却器、酿酒配套设备。“ 文轩 ”牌系列产品。常年来受到了各界的一致好评，“ 文轩 ”每个员工坚持“ 质量铸就品牌 ”的企业宗旨致力于提升企业核心竞争力，铸造鲜明的企业文轩化，追求可持续发展打造强势品牌，实现科技富民，产业报国之宏愿。“ 文轩 ”人热忱期待着您对公司给予更多的关爱和支持。

**导致不锈钢储蓄罐变形的原因**

导致不锈钢储蓄罐变形的原因

有一些用户向我们反映，304不锈钢储蓄罐，不锈钢储蓄罐在使用时会出现变形的现象，想了解一下是什么原因造成的。酒罐出现变形不仅会影响其美观程度，严重时则会导致设备出现裂痕从而不能使用。为此在使用设备时一定要避免设备变形的现象，那么下面我们就来一起了解一下导致其出现变形的原因都有哪些吧。

（1）不锈钢储蓄罐整体膨胀是由于罐体设计壁厚不够或超压运行，以致整个酒罐某些截面产生屈服变形而形成。如因充装过量，在温度升高的情况下罐内液体体积膨胀，压和剧烈上升，不锈钢储蓄罐图片，因而发生整体膨胀变形，使罐体由原来的圆筒形变成腰鼓形。这种变形一般都是缓慢进行的，只有在特殊的监测下才能发现。

曲阜文轩机械设备有限公司坐落于孔子故里---山东省曲阜市，是专业从事酿酒设备的生产研制、开发、和推广的现代生产技术及配套设备的制造厂！

不锈钢储蓄罐外壁的防腐蚀涂层如何选择

不锈钢储蓄罐外壁的涂层挑选: 假如没有保温层，一般对不触摸地面或土壤的部位，需求考虑所在的环境条件，如滨海大气当，一般选用环氧富锌底漆，厂家批发不锈钢储蓄罐，环氧云母中间漆和聚氨酯面漆的防腐。此外有时 还需求考虑储罐的 运转温度进行挑选。

对于不锈钢储蓄罐外壁底部的涂层: 触摸地面或土壤的部位，一般与埋地管线的外壁的防腐维护类似，不锈钢储蓄罐，选用两道环氧沥青涂料，每道125um，共250um。也有选用厚膜型改性环氧涂料作为底部的防腐 蚀涂层的，涂层厚度在200- 300um之间。

不锈钢储蓄罐顶部的防腐涂装: 储罐顶部的防腐涂装与储罐外壁的涂层系统相同，需求考虑所在的大气腐蚀环境，此外，由于修理和监测查看的需求，需求合适人员在储罐顶部走动，所以一般将顶 部做成防滑的粗糙外表，做法是在两道聚氨酯面漆之间均匀地洒上60 -80目的石英砂，以防止人员在操作时滑跌而造成人身伤害。

曲阜文轩(图)-304不锈钢储蓄罐-不锈钢储蓄罐由曲阜文轩机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。曲阜文轩机械设备有限公司（www.qfjdjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!