刷卡挡车器价格 漯河刷卡挡车器 山东掌拓优质商家

产品名称	刷卡挡车器价格 漯河刷卡挡车器 山东掌拓优质商家
公司名称	山东掌拓智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区绿地中央广场C—1地块B栋
联系电话	13285414455

产品详情

山东掌拓信息科技有限公司是一家专业从事车牌识别、小区广告门、广告道闸、智能指纹锁、停车场系统、道闸、升降柱、安检门、升降门、通道闸（翼闸、三辊闸、转闸、全高转闸）等智慧社区安防设备的生产厂家，是集一家研发、生产、销售为一体的高科技有限公司。公司拥有强大的研发团队，优质的设计水平，优质的产品设备，完善的管理系统和诚信的服务理念，优良的产品品质，刷卡挡车器生产厂家，完善的服务体系，良好的信誉，得到广大客户信赖。公司产品品质精良，造型时尚，产品广泛应用于商场、住宅小区、商业中心、停车场、工厂、酒店等多种场合。产品外型美观，品质过硬，安装便捷。掌拓科技将会以高新的科技、完善的服务，在给您带来安全的同时会为你提供更加便捷的服务。

道闸主要由主机、闸杆、夹套、叉杆组成。道闸主机又分为电机、减速器、带轮、齿轮、连杆主轴、摇杆、平衡弹簧、控制盒、光电开关、机箱和顶盖组成。因为构造系统化，所以使用道闸过程中会遇到一些常见问题。下面就给大家分析下道闸的一些常见问题及原因。

一、道闸落杆状态栏杆低于水平位置的可能原因

1.控制落杆的下限位开关螺丝松动.

2.栏杆过重.

3.电机的蜗轮磨损，致电机的自锁性变差，机器出现冲限位

4.控制器动作速度慢，致机器出现冲限位

5.与连杆连接的臂与轴三发生相对转动

二、道闸落杆状态栏杆高于水平位置的可能原因

1.控制落杆的下限位开关螺丝松动.

2.栏杆缩短.

3.与连杆连接的臂与轴三发生相对转动.

三、道闸起杆状态栏杆与地面小于90度的可能原因

1.控制起杆的上限位开关螺丝松动.

2.与连杆连接的臂与轴三发生相对转动.

四、道闸起杆状态栏杆与地面大于90度的可能原因

1.控制起杆的上限位开关螺丝松动.

2.与连杆连接的臂与轴三发生相对转动.

3.电机的蜗轮磨损，致电机的自锁性变差，机器出现冲限位.

4.控制器动作速度慢，致机器出现冲限位.

五、道闸电机能转动，栏杆却不动的可能原因

1.电机蜗轮完全磨损.

2.臂与轴三发生自由的相对转动.

六、道闸电机冲限位卡死的可能原因

1.控制落杆的下限位开关螺丝松动.

2.干簧管限位开关失效出现断路.

3.电机的蜗轮磨损，致电机的自锁性变差.

4.控制器动作速度慢(慢速道闸可用).

5.机器在落杆位置而未装栏杆时，开启离合装置.

七、道闸电机未卡，但按按扭电机却不能动的可能原因

1.干簧管限位开关失效出现短路.

2.接线端子松动出现 断电.

3.栏杆长且重，而拉簧却少(落杆位置).

4.机器未装拉簧(落杆位置起动电机).

5.电容损坏(用万用表检测).

6.电机功率不够.

山东掌拓信息科技有限公司是一家专业从事车牌识别、小区广告门、广告道闸、智能指纹锁、停车场系统、道闸、升降柱、安检门、升降门、通道闸（翼闸、三辊闸、转闸、全高转闸）等智慧社区安防设备的生产厂家，是集一家研发、生产、销售为一体的高科技有限公司。公司拥有强大的研发团队，优质的设计水平，优质的产品设备，完善的管理系统和诚信的服务理念，优良的产品品质，完善的服务体系，良好的信誉，刷卡挡车器价格，得到广大客户信赖。

一、智能道闸机箱内电源接触不良。
针对这一点，解决的办法是：请专业人员打开机箱后门，重新接插各电源线及信号线。
另外，检查道闸供电电源是否正常，有时是道闸本身没有问题，而是道闸供电不稳定。

二、道闸控制板故障损坏。
智能道闸控制板出故障后，电路板本身可能会发热，一定不要用手去触碰，以免被漏电dian击。
这个情况下，控制板出故障的区域不好查找，建议联系厂家更换控制板。

三、电机烧坏。 电机出现了故障，大部分情况下，是电机过流过压烧坏。更换同型号的电机即可。

山东掌拓信息科技有限公司是一家专业从事车牌识别、小区广告门、广告道闸、智能指纹锁、停车场系统、道闸、升降柱、安检门、升降门、通道闸（翼闸、三辊闸、转闸、全高转闸）等智慧社区安防设备的生产厂家，是集一家研发、生产、销售为一体的高科技有限公司。公司拥有强大的研发团队，优质的设计水平，漯河刷卡挡车器，优质的产品设备，完善的管理系统和诚信的服务理念，优良的产品品质，完善的服务体系，良好的信誉，得到广大客户信赖。

智能道闸为了应用市场的需求，以便用户有更多的选择，停在那里是使用的很多的智能功能，以满足不同，为人们创造良好的环境，停车，更安全的地方。

智能停车系统是车辆的结合现代的先进技术和产品，实现智能化管理。广泛的复杂和多样，根据不同的需求和环境，我们可配备不同类型的停车设施。目前，在很多管理上，车辆车牌识别广泛，例如，在一些大型的停车场，住宅、
公共机构和其他地方，智能车牌识别系统可以跟踪的车辆捕获，改善安全停车的人。

高性能、 车牌识别厂家，拥有良好的市场前景和巨大潜力的空间应用、
中国智能交通发挥了积极的推动作用。智能停车系统是视频采集、 验车、 车牌识别、 语音、
智能结果分析、 自动报警，刷卡挡车器调试安装，远程对责任、 远程监控和智能设备的控制、
过程不需要手动处理，以阻止其车辆的车主，实现交通、 节省时间、 提高效率的车辆出入管理。

车牌识别一体机社会发展和现代化进程非常快的速度，也提高汽车在城市，导致增加交通在停车场的数量，自然智能停车系统在使用中的会更多，更多的生活中，发挥越来越重要的作用。

刷卡挡车器价格-漯河刷卡挡车器-山东掌拓优质商家由山东掌拓智能科技有限公司提供。山东掌拓智能

科技有限公司（www.ztycj.com）坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东掌拓信息科技——您可信赖的朋友，公司地址：济南市槐荫区绿地中央广场C—1地块B栋，联系人：冯卫威。