# 175大型破碎锤SB147SB151矿山炮机锐猛机械挖掘机液压破碎器水山

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 175大型破碎锤SB147SB151矿山炮机锐猛机械挖掘机液压破碎器水山 |
| 公司名称 | 烟台锐猛机械科技有限公司 |
| 价格 | 8000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:锐猛RMPSC<br>型号:RMPSC175S<br>产地:山东烟台 |
| 公司地址 | 山东省烟台市芝罘区通姜路17号内3号 |
| 联系电话 | 15264578020 |

# 产品详情

挖机老板不可错过的技巧：怎么使用破碎锤能免伤挖掘机？

锐猛RMPSC破碎锤 2018-01-03

由于破碎锤是往复快速的冲击运动，回油的速度快并且相对脉冲较大，造成液压油老化的速度加快，挖掘机液压系统也会遭到损坏。相信很多挖机老板都会关注：在使用破碎锤时应该如何更好地保护挖掘机，避免挖掘机的损伤。

那我们要注意哪些问题呢？大型破碎锤厂家—烟台锐猛为大家来一次经验之谈。锐猛175破碎锤，锐猛175炮锤，锐猛175炮机

1、使用高品质破碎锤(带有蓄能器)

劣质破碎锤由于设计、制造、检验等环节都容易发生问题，使用中故障率高，更容易造成挖掘机损坏。

2、合适的发动机转速(中等油门)

由于破碎锤对工作压力及流量要求较低(如20吨级挖掘机，工作压力160-180KG，流量140-180L/MIN)，中等油门即可工作；若大油门工作不但不会提高打击力度还会造成液压油异常升温，对液压系统也会伤害

较大。

3、正确的打黄油姿势、频率、数量

请务必在钢钎压直状态下补充润滑油脂，每2小时加注一次。

如果在钢钎悬空状态下补充润滑油脂，油脂就会进入打击室内，打击时打击室内就会产生异常高压油会进入液压系统，损坏液压泵。

4、液压油量及污染情况

由于液压油污染是导致液压泵故障的主要原因之一，所以应及时确认液压油的污染状况。(600小时更换液压油，100小时更换滤芯)。

液压油缺少会产生气蚀现象造成液压泵故障，破碎锤活塞缸体拉伤等;建议：每天使用之前检查油位。

5、及时更换油封175大型破碎锤SB147SB151矿山炮机锐猛机械挖掘机液压破碎器水山

油封属于易损件，建议破碎锤工作500-600小时左右，更换一次破碎锤油封；当油封漏油时必须立即停止工作，更换油封，否则灰尘容易进入液压系统，损坏液压系统，损坏液压泵。

6、保持管路清洁

安装破碎锤管路时必须彻底清洗，并且对进回油路循环对接;更换铲斗时，必须将破碎锤管路堵住，保持管路清洁。175破碎锤，175炮锤，锐猛175炮机，175矿山破碎锤

做锤我们是认真的，2018在一起一件事，

一群人，一起拼一定赢

烟台锐猛机械科技有限公司挖掘机前端工作装置专业生产商：

详情　　www.rmjxkj.com

经营理念：诚信是基石，质量求发展。

公司承诺：售出不是结束，服务刚刚开始