康迪斯蓄电池LC-X1255CH参考售价

产品名称	康迪斯蓄电池LC-X1255CH参考售价
公司名称	上海棠臻科技有限公司
价格	450.00/节
规格参数	品牌:康迪斯蓄电池 型号:LC-X1255CH 规格:12V55AH
公司地址	上海棠臻科技有限公司
联系电话	4001038893 18016473036

产品详情

康迪斯蓄电池LC-X1255CH参考售价 康迪斯蓄电池LC-X1255CH参考售价

CSU-50R?????

1?????????????????????????

2????5-10???

3?????????????????????????

4?????????????????BCSU-50R?????????????????????????????????????—??

5???????BDCT?????????????????????????

6?????????????????UPS 600V????

BCSU-50R?????

1???6-30???????

2?????????????????????????????“??”??????????????

3?????????????????????????????

4????????????????

5?????????????????????????????

7? ?????????????????????????

8? ??????????????????????????????????

蓄电池的极板硫化时，会出现以下现象： (1) 正常放电时，比其他电池的容量显著下降；

(2) 电解液比重比同时工作的其他电池低，或大大低于正常值，而且该电池长时间处于落后状态；

(3) 充电时，电压上升快，很快达2.9V-3.1V，但放电时，电压却迅速下降，1小时左右就降至1.8V甚至更低；

(4) 极板颜色和状态不正常，极板表面呈现一层白色结晶硫酸铅，如果用手指摸极板表面时，可触摸到结晶大的颗粒；

(5) 充电时，冒气泡过早。

造成蓄电池极板硫化的原因主要是： (1) 过度放电；

(2) 长期充电不足，或长期处于半放电状态；

(3) 电解液现低，极板上部经常露液面；

(4) 电解液比重过高，温度过高；

(5) 电池停用贮存时，没有及时进行补充充电；

(6) 电池使用不当，内部短路。 上述情况将导致蓄电池的极板上形成粗大、难溶解、导电性差的硫酸铅，堵塞极板的微孔，妨碍电解液的渗透作用，使极板内部的活性物质不能很好地参加化学反应，导致容量下降，内阻增加。