健龙锁业 高密配汽车钥匙 南宁中华路配汽车钥匙

产品名称	健龙锁业 高密配汽车钥匙 南宁中华路配汽车钥匙
公司名称	广西健龙安防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市东葛路119号（上湾酒店旁）
联系电话	13077777772

产品详情

智能钥匙都有什么智能化的功能?

主要有以下4点。

1、靠近汽车时：驾驶员将口袋里的钥匙靠近汽车时，钥匙和汽车便开始通过无线电交换已设定好的指令信息。随即汽车的关闭系统和安全系统以及发动机的控制系统全部被激活。

2、打开车门时：只要驾驶员一碰触车门把手，传感器就会探测到这一压力，同时伺服发动机便会打开车门门锁转向灯闪两次。接着座椅，转向盘和外后视镜便会自动调整到合适于车主的位置。

3、汽车启动前：驾驶员踩下制动踏板，转向盘锁会被随即打开，同时启动按钮也会被释放，最后主制动器自动松开。

4、下车离开车辆时：驾驶员必须按下锁车钮，如果转向灯闪一次则表示车门已安全上锁。汽车上锁的同时，钥匙和汽车就会重新约定好一个新的指令信息。

轩逸的遥控器数量最多能匹配5把，配汽车钥匙培训，当匹配第6把时第.一把就会失效了。

手动匹配方法：

1~关闭全部车门

2~用副驾驶车门上的旋钮锁上车门

3~在10秒内将钥匙插入和拔出电门锁6次[插入和拔出算一次]

4~全部车门会自动开锁

5~在3秒内打开电门锁到ACC档，同时重复做第2步骤

6~按一次遥控器的任意键，门锁就会动作

7~此时打开驾驶位的车门，这一把钥匙就算配好了

8~需要下一把钥匙就再关上全部车门，上门配汽车钥匙，用驾驶副位车门上的旋钮将车门锁上

9~按第二把钥匙的任意键，门锁也会动作

10~打开驾驶位的车门，设定就成功了。

车钥匙无法拔出问题的处理

本来熄火后也呈现过车钥匙无法拔出的表象，请问怎么处理。

专家答复：钥匙无法拧动的首要原因是前次泊车时方向盘没有回到位，致使方向盘非正常卡锁。如遇此状况，右手可在用微力拧动钥匙的一起，左手摆布晃动方向盘，钥匙即可拧动。

熄火后钥匙无法拔呈现的象常常呈现在自动挡的车上。原因是自动挡在Ｐ挡上没有真实回到位，高密配汽车钥匙，有时看着已经回到位，但没有触及电子感应器，或挡槽内有硬币等东西阻止回位。车主应当检查挡槽内是不是有异物阻挡，将它们清理出来后发动汽车，南宁中华路配汽车钥匙，从头拨动挡位，承认其真实回位，钥匙即可拔出。

健龙锁业(图)-高密配汽车钥匙-南宁中华路配汽车钥匙由广西健龙安防科技有限公司提供。“ 南宁开锁,南宁汽车开锁,南宁换锁,南宁上门开锁,南宁汽车解码 ”就选广西健龙安防科技有限公司（www.gxjlsy.cn），公司位于：南宁市东葛路119号（上湾酒店旁），多年来，健龙锁业坚持为客户提供好的服务，联系人：梁少翔。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。健龙锁业期待成为您的长期合作伙伴！