无锡中翔净化设备 菌菇净化工程报价 西藏菌菇净化工程

产品名称	无锡中翔净化设备 菌菇净化工程报价 西藏菌菇净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

净化车间进行防火设计都有哪些要求？

1、净化车间主体多为钢筋混凝土构造，或许轻钢构造，净化车间多分隔为若干小间;

2、在生产过程中运用了jia醇、bing酮、甲ben等易燃易爆化学危险物品，对净化车间构成了潜在的火灾威胁;

3、常处于密闭状态，少窗少门;

4、车间内设备贵重，怕高温、忌水;

5、车间内工作人员少，不利于发现火情和处理初期火灾;

6、内部构造杂乱，通道弯曲。

为防止起火和燃烧，便利疏散与抢救，对防火墙间大的允许占地面积和防火分隔以及疏散路线等，一般应比其他建筑有更高的要求。出入口或拐弯处应有紧急照明灯。使用易燃液体和气体的电子厂净化车间，西藏菌菇净化工程，应安装排风设备，操作台应有独立的排风装置。易燃液体蒸气和气体的尾气管应与排风系统分开。

GMP车间净化工程公司的认证报告及内容

（1）GMP车间净化测试机构的名称及地址。

（2）GMP车间净化工程公司其GMP车间净化测试日期和测试者签名。

（3）执行标准的名称编号及出版日期。

（4）被测试的GMP车间洁净室或洁净区的地址、平面及采样点的特定编号及坐标图。

（5）被测试GMP车间洁净室或洁净区的测试结果，如空气洁净度等级、被测粒径(或沉降菌、浮游菌)、被测洁净室所处的状态、风量(风速)、气流流型和静压差等。

（6）测量GMP车间洁净室用的仪器的型号、规格、精度和标定证书；测试方法细则及测试中的特殊情况。

一、洁净室的基本特点是指在生产工艺上对建筑物有特殊净化要求的房间。

基本特点为：

1、多为钢筋混凝土结构，厂房多分隔为若干小间；

3、厂房内设备昂贵，怕高温、忌水；

2、常处于密闭状态，少窗少门；

5、内部结构复杂，通道曲折。

4、厂内工作人员少，不利于发现火情和处理初期火灾.

二、洁净室的火灾特点

1、烟气热量积聚，蔓延途径多：

洁净室一般呈密闭状态，门窗少，发生火灾时，菌菇净化工程报价，烟气热量不易向外散出，造成烟气滞留，菌菇净化工程哪家好，热量剧增，加之厂房内通风管道、电气线路套管、技术夹层等彼此串通，很容易造成烟热气流向其它房间快速蔓延。

3、烟雾毒性大：

室内装修中使用了一些高分子合成材料，这些材料在发生燃烧时会产生大量浓烟，散发毒气，给人员逃生和消防人员救火带来很大的威胁

2、人员逃生困难：

洁净厂房由于工艺上的要求，内部分隔复杂，通道曲折窄小，安全出口少，纵深距离长，菌菇净化工程多少钱，火灾发生后易迷失方向，加之工作人员少，初期火灾难于及时发现，待烟火侵袭时已难脱身。

无锡中翔净化设备(图)-菌菇净化工程报价-西藏菌菇净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司（www.wxszxjh.com）坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中翔

净化设备——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区吴韵路321号，联系人：张总。