武汉西门子MM440面板无显示 显示----维修

产品名称	武汉西门子MM440面板无显示 显示----维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:面板无显示 MM440:面板报警 德国:过电流跳闸
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子专业工程师维修，技术精湛，实力强大，原装配件，带载测试，质量可靠，西门子MM440 变频器报警故障代码F0022维修，公司常备以下MM440变频器型号规格，MM440变频器电路板配件，IGBT,触发板，主控板，电容板，整流桥，IO板，信号板，电源板等。

西门子变频器MM440面板不显示修理解决，西门子MM440变频器面板显示P----，按键无反应了：
此问题并非是参数的设置问题，而 是BOP面板本身的质量问题或是BOP与内部器件的线路接触有问题。建议仔细检查线路接线情况，如果正常，则说明是BOP面板的问 题；反之，为线路接触问题。还有很大可能是电源的问题造成的，可通过测量24V、12V、5V等电压来判断。如：可以测量端子5——8 中不接线的端子与9之间的电压够不够24V，如低于24V，则是由于，近日接到一客户反应，有一台250KW西门子MM430变频器上电操 作面板不能正常显示，经过我司工程师询问故障现象初步确定为电源板故障，跟客户沟通过后客户把电源板拆下寄到我司，在我司收到 电源板后经设备检测发现电源板开关电源处电源芯片及电容性能不稳定，在换掉相同元器件后上电一切正常

上海一擎自动化科技有限公司专业维修西门子数控系统，大型伺服传动，伺服驱动器，伺服电机，直流调速装置，变频器，触摸屏等维修，本公司另提供；ABB,施耐德，丹弗斯，AB,发那科，三菱，富士等品牌数控系统，变频器维修。技术专业，快速维修，免费测试，配件齐全，价格合理，售后跟进，大功率

设备可提供上门维修，本公司秉着用心服务的宗旨期待和你的合作。

专业维修：变频器，伺服驱动器，触摸屏，工业电源，PLC，工控机，专用线路板，直流调速器，软启动器，专用控制器等、

西门子MM440变频器维修销售|专业维修炸保险|开不了机|开机报故障代码|F0001过流维修|F0002过压维修|F0003欠压维修|F0004过温维修|F0012温度信号不正常维修|F0022功率组件故障维修|F0024故障维修、|F0540故障维修|F0504故障维修|西门子440显示-----|炸模块维修|报故障F0011维修,|报故障F0012维修|

报故障F0015维修| 报故障F0020维修|报故障F0021维修| 报故障F0022维修| 报故障F0023维修|

报故障F0024维修| 报故障F0030维修| 报故障F0035维修|报故障F0040维修|报故障F0041维修|

报故障F0042维修| 报故障F0051维修,|报故障F0052维修| 报故障F0053维修| 报故障F0054维修|

报故障F0060维修,|报故障F0070维修| 报故障F0071维修|

报故障F0072维修|报故障F0080维修|报故障F0085维修| 报故障F0090维修|报故障F0101维修|

报故障F0221维修| 报故障F0222维修| 报故障F0450维修| ”