浩之东 漯河紧凑型气缸ACE125X35 B

产品名称	浩之东 漯河紧凑型气缸ACE125X35 B
公司名称	河南浩之东贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路14号
联系电话	13683805352

产品详情

电磁阀故障报警故障排除方法

■ 找到电磁阀的位置，以及可以在其旁边互换的电磁阀。如果警报消失，则应生成其他警报，这应该是电磁阀的故障。

■ 除电磁阀本身故障外，可能存在线路问题。线路和计算机板之间有一个适配器，维修人员需要检查线束。

河南浩之东贸易有限公司以“ 互动、承诺、创新 ”的价值观和企业文化理念，我们的行为对客户、员工，环境和整个社会有着广泛的影响。

【浩之东】制氮机紧凑型气缸ACE125X35-B的故障

1、制氮机的控制阀液压缸泄漏故障

方法：手动开关阀门在开启和关闭的观测条件，是否有气体从电磁阀的排气排放。如果气体的排出，缸内泄漏控制使阀的氮不能机开关。

处理方法：与厂家联系，更换备份汽缸。

2、电磁氮阀故障：

方法：如机电磁阀和阀门开关的光响应操作没有相应的氮，问题可能是电磁阀或电磁阀连接电路故障。

处理方法：先检查制氮机电路，消除机械故障氮。作为无故障电路和更换电磁阀。

欢迎有需要的前来咨询、、、、、、、、、

电磁阀的主要特点是什么，浩之东小编给大家详细说下：

系统简单，便接电脑，价格低谦。电磁阀本身结构简单，价格也低，比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多，价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制，与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及，价格大幅下降的时代，电磁阀的优势就更加明显。

型号多样，用途广泛。电磁阀虽有先天不足，优点仍十分突出，所以就设计成多种多样的产品，满足各种不同的需求，用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足，如何更好地发挥固有优势而展开。