电动车品牌 绍兴电动车 千喜小飞哥货源稳定

产品名称	电动车品牌 绍兴电动车 千喜小飞哥货源稳定
公司名称	浙江千喜车业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市永东二线十里牌群升工业园
联系电话	18969388388

产品详情

千喜，愿与世界同喜，与万千用户同喜！

常见故障与排除方法

1. 调速失灵或高速度较低

【1】电池电压过低；

【2】调速手把中磁铁或钢丝蝇连接松动

【3】调速手把中弹簧卡住或失效。

【1】将电池充足电；

【2】重焊后夹紧；

【3】检修或更弹簧。

2.接通电源，电机轮毂不工作

【1】电池接线松动；

【2】调速手把中磁铁或钢丝绳连接松动

【3】电机轮毂接线插头松脱或损坏。

【4】断电闸把复位。

【1】修理重接；

【2】重焊后夹紧；

【3】找专业人士或维修站修理。

【4】调试闸把，使其复位。

千喜，愿与世界同喜，与万千用户同喜！

千喜为您分享:电动车碟刹的知识

行车刹车由鼓式、轮圈式到碟刹式，与时俱进。碟刹的使用愈来愈普及，而刹车这种安全、保命装置，没有失败的权利。我们意在认识碟刹，不在论断、区别好坏。选择及采用何种系统，应是使用者依据自己的骑乘方式、需求、预算等的衡量，各取所需，各有所用。

千喜，愿与世界同喜，与万千用户同喜！

千喜为您分享：电机

随着电动车技术的发展和完善，电机经历了几代主品，随历史进程主要有：

高速有刷中置电机，高速有刷轮毂电机（有刷有齿），低速有刷轮毂电机（有刷无齿），低速无刷轮毂电机（无刷无基本上的性能判断是：有刷电机有碳刷磨损定期维护更换问题，且大电流时碳刷和碳刷接触压降及碳粉短路换向器引起效率较低。无刷电机则没有此问题，但因无刷电机需电子转向，所以无刷电机控制器成本大幅增加，且因其电路复杂，故障率也高。高速电机有齿轮减速，导致噪声大且齿轮及轴承等环节随使用时间及负情况故障率偏高，成本也偏高，但高速电机的效率尤其是低速启动的效率较好，所以启动较有力。低速电机没有齿轮也就没有了它的故障点，且成本较低，但在低速区启动时效率低，力量小。