胶合托盘报价 胶合托盘 诺诚复合材料

产品名称	胶合托盘报价 胶合托盘 诺诚复合材料
公司名称	昆山诺诚复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山淞沪中路42号
联系电话	15850333700

产品详情

木托盘的正确使用应该做到包装组合码放在托盘上加上适当的捆扎和裹包，便于利用机械装卸和运输，从而满足装卸、运输和存储的要求。为了使木托盘能够长久安全地使用，希望按下列要求正确使用托盘。

1、托盘应避免遭受阳光暴晒，以免引起老化，缩短使用寿命。

2、严禁将货物从高处抛掷在托盘内。合理确定货物在托盘内的堆放方式。货物均匀置放，胶合托盘销售，不要集中堆放，偏心堆放。承载重物的托盘应放在平整的地面或物体表面上。

3、严禁将托盘从高处抛落，避免因猛烈地撞击而造成托盘破碎、裂纹。

4、叉车或手动液压车作业时，叉刺尽量向托盘叉孔外侧靠足，叉刺应全部伸进托盘内，平稳抬起托盘后才可变换角度。叉刺不可撞击托盘侧面以免造成托盘破碎、裂纹。

5、木托盘上货架时，必须采用货架型托盘，承载量根据货架结构而定，严禁超载使用。

昆山诺诚包装材料有限公司将为大家详细说说木托盘霉变的问题。包括木栈板霉变的原因和发霉的手段，堪称木栈板防霉百科全书。

木栈板霉变的原因

霉菌孢子分布广泛，繁殖能力强，所以你常常会发现，一块面包即使存放在制冷良好的冰箱中，还是很有可能发霉。事实证明，硬木栈板对霉菌孢子来说是一个不错的生长环境。在某种程度上，这也是由栈

板行业的特点造成的。木栈板制造商通常会尽量压缩原料库存，这意味着，胶合托盘报价，木材砍伐之后就会被很快投入栈板生产。而栈板制成之后为了防止其风干，制造商又会急于将其售出投入使用。这通常导致一个普通木质栈板的平均含水量高达35%-60%，而通常含水量低于20%的栈板经过妥善的处理才能有效防止霉菌的生成，胶合托盘，这无疑会给企业造成一定的成本负担。

箱式托盘

箱式托盘是四面有侧板的托盘，有的箱体上有顶板，有的没有顶板。箱板有固定式、折叠式、可卸下式三种。四周栏板有板式、栅式和网式，因此，四周栏板为栅栏式的箱式托盘也称笼式托盘或仓库笼。箱式托盘防护能力强，可防止塌垛和货损；可装载异型不能稳定堆码的货物，应用范围广。

还有一种方式就是对木托盘进行定型烘干处理，以此来解除托盘内部应力，同时也是为了控制木托盘内部的含水率，胶合托盘生产，像蒸汽窑烘干或真空窑烘干都是比较理想的方式。除了烘干处理之外，还要进行防腐处理，防腐液的运用需要二次烘干，这样对再次消除木托盘的应力也是十分有帮助的，从而大限度的改善木托盘的变形和开裂。

胶合托盘报价-胶合托盘-诺诚复合材料由昆山诺诚复合材料有限公司提供。昆山诺诚复合材料有限公司（www.jsksrousen.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！