北京陕汽德龙尿素后处理 济南信发汽配信誉保证

产品名称	北京陕汽德龙尿素后处理 济南信发汽配信誉保证
公司名称	济南信发汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102
联系电话	13465314101 13465314101

产品详情

剧烈磕碰或者拖底

催化器的催化载体是一个陶瓷或金属器件。装有SCR催化器陶瓷催化载体的车子在拖底后，剧烈的磕碰有可能使催化器陶瓷芯破碎并报废。

当发动机急减速时，破碎的陶瓷粉末会随着排气压力的波动被倒吸入汽缸内，北京陕汽德龙尿素后处理，造成发动机的严重磨损，严重的甚至会使发动机报废。

供油系统故障

柴油车油路是发生故障较多的部位，尽管现在很多先进的发动机控制系统都有自我保护功能，一旦某个汽缸发生故障，电脑就会自动切断该缸的喷油器，陕汽德龙尿素后处理供应商，不让其供应供油，以便保护发动机和催化器，但具备这种先进功能的毕竟还很少，很多机器目前还不具备这种功能。

而且，陕汽德龙尿素后处理多少钱，千万不能用推车的方式启动发动机，这样将导致过多的燃油排到SCR催化器当中。

随着人们对环保意识的不断增强，国家对车辆排放标准的法规也是密集出台。自2014年国四政策实施之后，不少车型上都安装了后处理器排放系统。 选择性催化还原法SCR排放系统则是常见的一种尾气处理方式，这种方法简单，易行，有效被广大车企所采用。

可是在冬天，尿素喷嘴堵塞和排气管上析出尿素结晶体却会一些让卡友着实着急。其实，这两种故障现象只需卡友平时注意保养和用车操作习惯，大部分情况是可以避免的。

检查尿素质量，陕汽德龙尿素后处理批发，正常情况下为32.5%的尿素水溶液。用滑动电阻模拟排气温度

进行车下驱动，由于此车采用的是PT200式排温传感器，可用滑动电阻调整至450Ω，对应排气温度大约为350℃左右。

一直踩油门至尿素喷出。检查压力管、出液接口都没有泄漏。发现数据流中尿素喷嘴工作时占空比有时会跳到10%或更高，且发现喷嘴雾化效果比较差，检查尿素喷嘴有明显堵塞的情况。

北京陕汽德龙尿素后处理-济南信发汽配信誉保证由济南信发汽车配件有限公司提供。“ SCR尿素后处理,电喷传感器,发动机,驾驶室,变速箱 ”就选济南信发汽车配件有限公司（www.sdxfqp.com），公司位于：山东省济南市天桥区蓝翔路56号泉利汽配城21-102，多年来，济南信发汽配坚持为客户提供好的服务，联系人：罗经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南信发汽配期待成为您的长期合作伙伴！