格力净水机新款 扬州净水 净水机无罐大流量

产品名称	格力净水机新款 扬州净水 净水机无罐大流量
公司名称	广州清力净水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区大观南路26号长盛商务大厦C711
联系电话	18620050723

产品详情

格力生活电器—格力净水运营中心

我司是一家专业从事格力生活电器经营、净水技术开发、工程技术支持及售后服务于一体的综合性企业。负责格力净水产品销售运营及售后服务，近年来多家大型知名餐饮公司、学校、机关及政府单位等客户选择与我们合作，与格力电器合作，WTE-PT63-4016，目前服务的客户其中有：广州白云机场、广东人大、中国太平人寿保险公司、东亚银行、周记茗點居、客语连锁餐厅、多喝汤餐饮、金蝶软件园、中国恩菲工程技术有限公司、 广州设计院、中铁隧道集团有限公司、广州市第二中学等。

净水器的材料一般都是食品级的，对人体没有危害，但是要是材料到达了饱和期，而你又没有及时更换，就会造成2次污染。选择什么样的净水器，扬州净水，主要根据居住位置的水质，个人的饮水需求，及处理效果来决定。目前市面上的净水器种类繁多，下面就为您分析一下各种净水器的优缺点。滤芯式净水器：这种净水器采用的是滤芯结构，根据不同的需求，可以搭配不同的滤芯，优点是价格比较便宜，过滤精度比较高（含有超滤芯的）。缺点是滤芯寿命比较短（例如PP棉的寿命在3-5个月，活性炭寿命在半年左右，超滤寿命1-2年），出水量小，只适合饮用。

格力生活电器—格力净水运营中心

我司是一家专业从事格力生活电器经营、净水技术开发、工程技术支持及售后服务于一体的综合性企业。负责格力净水产品销售运营及售后服务，近年来多家大型知名餐饮公司、学校、机关及政府单位等客户选择与我们合作，与格力电器合作，目前服务的客户其中有：广州白云机场、广东人大、中国太平人寿保险公司、东亚银行、周记茗點居、客语连锁餐厅、多喝汤餐饮、金蝶软件园、中国恩菲工程技术有限公司、 广州设计院、中铁隧道集团有限公司、广州市第二中学等。

一、水机运行过程中有异常噪音是何缘故？

1、检查逆止阀是否失灵或老化。

2、检查是否增压泵质量出现问题。

二、水机日产水量达不到要求是何原因？

1、检查是否计算有误。

2、检查水泵压力是否到位。

3、检查废水阀或废水比例器是否过于通导。

4、检查水温是否太低 。

三、浓水管无浓水排出，所制纯净水与自来水TDS值相同，为什么？ 可能出现在产品刚安装、较大范围拆卸水机、从新安装后。可能错将高压泵与RO膜膜壳之间的水管直接接到后置活性碳的三通处，使高压泵出的自来水直接进入储水桶。处理方法：正确换接 。

四、机器不工作是何原因？

1、检查是否停电、插头插入是否牢靠。

2、检查低压开关接线插头是否脱落或失灵以导致电源触点无法回位。

3、检查各接线端子的连接线是否脱落。

4、检查自来水水压是否过低，以造成低压开关不工作。 处理方法： 1、接上脱落的插头。
2、更换低压开关。 3、装上脱落的连接线。

格力生活电器—格力净水运营中心

我司是一家专业从事格力生活电器经营、净水技术开发、工程技术支持及售后服务于一体的综合性企业。负责格力净水产品销售运营及售后服务，近年来多家大型知名餐饮公司、学校、机关及政府单位等客户选择与我们合作，与格力电器合作，目前服务的客户其中有：广州白云机场、广东人大、中国太平人寿保险公司、东亚银行、周记茗點居、客语连锁餐厅、多喝汤餐饮、金蝶软件园、中国恩菲工程技术有限公司、 广州设计院、中铁隧道集团有限公司、广州市第二中学等。

换芯提示：当各级滤芯寿命到后，会按照级数提示E1、E2、E3、E4、E5，双8数码管闪烁，餐厅净水机，十位（左边数码管）闪亮显示E，个位（右边数码管）闪亮显示滤芯寿命等级数，这时反渗透净水机不停止工作，蜂鸣器要长鸣2s，格力净水机新款，停止5s，循环蜂鸣5次后停止，断电后恢复。如出现多个滤芯需要更换，则按照滤芯级数顺序轮流显示，即E1先闪烁，E2再闪烁，
E3再闪烁，E4再闪烁，E5再闪烁，E1再闪烁依此循环下去。

有滤芯到达寿命以后，每次水满都会自动停机。如未能及时更换滤芯又需用水，请按“ 制水/停止 ”键手

动制水。

格力净水机新款-扬州净水-净水机无罐大流量(查看)由广州清力净水科技有限公司提供。广州清力净水科技有限公司（www.greewater.com）位于广州市 天河区大观南路26号长盛商务大厦C711。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前格力净水在净水器中享有良好的声誉。格力净水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。格力净水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。