万安空压机维修保养空压机油

产品名称	万安空压机维修保养空压机油
公司名称	江西艾拓森机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吉安市吉州区井冈山大道新69号
联系电话	18516192791

产品详情

空压机“ 跑油 ”原因分析

在实际使用过程中，???
可能会出现出口空气含油量超标（耗油量大）的情况，一般称为“ 跑油 ”。“ 跑油 ”现象是空压机的常见故障之一，一般用于喷油螺杆式空压机油分的要求是：经过油分处理后的出口压缩空气残油量不大于3 ppm。若出口空气含油量大于3ppm，则属于“ 跑油 ”故障。不仅会污染干燥机、精密过滤器等后处理设备，导致某些用气设备不同程度的损坏，还会影响用户最终产品的品质。那么该如何判断空压机是否出现“ 跑油 ”的现象呢？一、在同等的工作环境下对比，通过油镜观察，察看空压机油位是否有明显的下降。例如同样在负载7bar压力下，油位在前后时间是否有变化；或在停机十分钟后观察油位是否有区别。二、检查空压机的阀门、管道等安装是否正确，密封性是否良好，各连接处是否存在漏油或渗油现象。三、观察储气罐所排出的冷凝水，与之前正常情况的时候相比，看所排出的冷凝水是否含有润滑油。

??????????????空压机

????“??”????????“??”??

?????