# 光电行业膜胶辊厂家 健睿胶辊 连云港光电行业膜胶辊

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 光电行业膜胶辊厂家 健睿胶辊<br>连云港光电行业膜胶辊 |
| 公司名称 | 苏州健睿电子机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号 |
| 联系电话 | 13073303083 |

# 产品详情

聚氨酯胶辊表商磨龋质量的好坏是决定胶辊质量的关键，也尾改善成纱质量和确保生产稳定的关键。而每次的叫磨相当于使胶辊牲旧如新，恢复胶辊如同新制时的表面性能，对稳定和提高成纱质量大为有利。刚此，聚氨酯胶辊阿脾必须认真对待，～艘A Pd80~100粒／(25.4mm)z大7 L孔砂轮，切削量控制在0.05~0 iOmm之问，席2~3个往复。控制原则是以聚氨酯胶辊表面粗糙度为基准，～般来说磨削量人表ff粗糙度大，光电行业膜胶辊哪家好，反之则小。实际1_作中需要根据所坩砂轮、脞管型号品种探索验i扎之问刘应关系，确定磨册工艺。胶辊表面粗糙崖大，罗拉钳口握持山大，有利于成纱质鞋提高与稳定，似易缠绕、粘花而造成断i共-或影Ul.J)j纱质量。因此，在脏辊不牯花和不缠绕的前提下，胶辊表jffi粗糙鹰宜偏大掌握，甚至可以超过0 8 ¨ m的上限，达到10 ¨ “ ． 。

印刷胶辊避免掉料的方法：

但由于胶辊长期受到润版液、油墨、纸张等因素的影响，加之每次清洗不可能完全彻底，光电行业膜胶辊厂家，使得各种物质一层层地堆积在胶辊表面，久而久之，就会封闭胶辊表面原有的毛细孔，形成一种类似钙质的光滑的结晶层，严重影响传墨、传水性能，无法稳定控制印刷品墨色。

??为解决这一问题，起初用专门的起积膏、起积水来清洗，但比较费时、费力，且无形中加大了生产成本。后来，试着在每次洗完后，再用些柠檬酸水洗一遍，使胶辊表面的一些钙类杂质发生化学反应，形成易溶物质以便清洗干净。实践证明，连云港光电行业膜胶辊，这一方法效果良好且省钱、省力。

胶辊过早皲裂、老化

原因较多，如油墨中的燥油过量，使油墨在胶辊上干结发热；清洗胶辊用的清洗剂选择不当，清洗时间太仓促，胶辊上的杂质总不能被彻底清洗；车间环境温度较高，润版冷却系统工作不良，胶辊运转时产生的大量热量无法及时散发，胶辊内部温度高；胶辊轴承性能不佳，被串墨辊带着转动，产生跳动

摩擦、挤压等。

脱墨

在胶印操作中因“ 水大墨大 ”产生油墨乳化，在平滑的胶辊上形成了亲水基础，会出现脱墨现象。解决办法是铲掉乳化墨，将脱墨胶辊用汽油洗净，用5%的NAOH水溶液与滑石粉混合打磨表面，去除亲水层，光电行业膜胶辊销售，使墨辊恢复亲油的特性。同时对金属辊（或硬辊）也做相应处理。硬辊也可在水淋状态下，用细水砂打磨，不可固定停留在同一部位，否则会损坏胶辊。根本的办法还是控制水斗液pH值，搞好水墨平衡，减轻油墨的乳化程度。

光电行业膜胶辊厂家-健睿胶辊-连云港光电行业膜胶辊由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有限公司（www.szjianrui.com）是一家从事“ 电子机械设备,金属辊轮,五金制品生产加工 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 健睿电子 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使健睿胶辊在电子、电工产品加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！