长沙水泵厂 DG85-45 多级锅炉给水泵

产品名称	长沙水泵厂 DG85-45 多级锅炉给水泵
公司名称	湖南弈帆机电设备有限公司
价格	9108.00/台
规格参数	品牌:介华 型号:DG85-45 产地:长沙
公司地址	醴陵市来龙门街道五里牌社区中心组40号
联系电话	15674140882

产品详情

介华泵业 DG85-45 多级锅炉给水泵中段装配注意事项

止口间隙检查

锅炉给水泵的相邻泵壳之间都是止口配合的，止口间的配合间隙过大会影响锅炉给水泵的转子与静止部分的同心度。检查泵壳止口间隙的方法如下：

将相邻的泵壳叠置于平板上，在上面的泵壳上放置好磁力表架，其上夹住百分表，表头触点与下面的泵壳的外圆相接触，如图所示。

介华泵业 DG85-45 多级锅炉给水泵泵壳装配注意事项

泵壳止口同心度的检查

随后，将上面的泵壳沿十字方向往复推动测量二次，百分表上的读数差即为止口之间存在的间隙。通常止口之间的配合间隙为0.04～0.08mm，若间隙大于0.10-0.12mm，就应进行修复。简单的修复方法是在间隙较大的泵壳公止口上均匀堆焊6～8 处，然后按需要的尺寸进行车削。

裂纹检查

用手锤轻敲泵体，如果某部位发出沙哑声，则说明壳体有裂纹。这时应将油涂在裂纹处，待浸透后用布擦尽面上的油迹并擦上一层粉，随后用手锤轻敲泵壳，渗入裂纹的油即会浸湿粉，显示出裂纹的端点。

若裂纹部位在不承受压力或不起密封作用的地方，则可在裂纹的始、末端点各钻一个φ3mm 的圆孔，以避免裂纹继续扩展；若裂纹出现在承压部位，则必须予以补焊。