莱芜西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验

产品名称	莱芜西门子触摸屏维修-合作双赢- 十多年维修经验
公司名称	上海市渠利自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	SIEMEN:诚信为本,快速修复 西门子:技术精湛,收费合理 德国:有实力承诺,有能力担当
公司地址	上海市松江区新界路1号10号楼B210
联系电话	021-67896629 15221677966

产品详情

莱芜西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验，西门子触摸屏维修服务中心，西门子工业触摸维修，西门子工业电脑维修，西门子人机界面维修，西门子操作面板,控制面板维修，可快速修复，黑屏，白屏，花屏，触摸无反应，屏幕无显示，无法操作，按键无反应，通讯不上，进不了系统等等，公司拥有先进、尖端的检测仪器及专业维修，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上。

莱芜西门子触摸屏维修-合作双赢-
十多年维修经验，西门子触摸屏维修服务中心，西门子触摸屏故障排查思路

1、西门子触摸屏之触摸不灵故障

一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据人机界面厂家提供的“ 校正中心点 ”功能重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，清洗一下就可以解决问题;

2、西门子触摸屏之通讯故障

下位机通讯程序没有设定对、人机界面系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对，接触不良等都会造成通讯故障;

3、西门子触摸屏之触摸玻璃故障

这是和人手接触较多的地方，也是容易出问题的表面层，一般这类型的故障是由于用户方人员比较粗鲁动作引起的，也有由于运输等不小心造成，结果一般都是破碎，偶尔也可能发生里边电阻等器件断裂，这种故障只有换触摸玻璃，因为各种厂家生产时候规范标准不同，所以往往更换的时候存在“ 开模 ”这样的过程，一旦开好了模，那么触摸屏维修是很简单的事情了，就是更换了。

4、西门子触摸屏之显示的液晶没有显示或者显示不正常故障

这有同触摸玻璃类似的外力因素造成的损坏，但不太多，大多是液晶老化引起的，也是靠更换处理，同样存在不同厂家不同规格液晶不一样的问题，另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的，这类问题就需要处理电路板了。

5、西门子触摸屏之电路板故障

这类问题是比较棘手的，需要触摸屏维修人员掌握一定的电路原理，有一定的动手能力，同时还要有一定的经验，触摸屏都是DSP等高度集成的芯片做控制核心，维修时候需要对照芯片厂家提供的电路图，一般是晶振、外围IC等故障。

西门子触摸屏维修服务中心型号：

66 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色5.7英寸

66 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色5.7英寸

66 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸

66 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸

66 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸

66 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸

63627-1JK00-0AX0（OP27）、

63627-1LK00-1AX0（OP27）

63637-1LL00-0AX1（OP37）、

63 637-1LL00-0FX1（OP37）、

63637-1ML00-0FX0（OP37）、

63637-1ML00-0CX0（OP37）

66 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸

66 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板

66 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸

66 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸

66 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸

66 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸

63627－1QL01－0AX0（TP27）TP27-10 10,4"

63627-1NK00-2AX0 （TP27）、

63627-1QK00-2AX0（TP27-6）、

63607-1NH01-0AX0（TP7）

MP系列

66 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板，8寸

66 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸

66 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板，10寸

66 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸

66 644-0AA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH

66 644-0AB01-2AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH

66 644-0AC01-2AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH

66 644-0BA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY

66 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸

66 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板，5.7寸

66 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸

66 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸

66 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸

66 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸

1.西门子触摸屏维修：TP070、TP170A、TP177A、TP170B、TP177Micro、TP177B、TP177B PN/DP、TP270、TP27、TP277、TP37、KTP178、KTP400、KTP600、KTP1000、KTP1500等

2.西门子键控面板维修：
OP3、OP5、OP7、OP15、OP17、OP73micro、OP77A、OP77B、OP177B、OP170B、OP25、OP27、OP270、OP277、OP37等

3.西门子多功能面板维修：MP270、MP277、MP277-8KEY、MP277-10KEY、MP277-10TOUCH、MP370-12 TOUCH、MP370-12KEY、MP370-15TOUCH、MP370-19TOUCH、MP377-12TOUCH、MP377-12KEY、MP377-15TOUCH、MP377-19TOUCH等

6.西门子SIMATIC THIN CLIENT面板：SIMATIC THIN CLIENT 10" TOUCH、SIMATIC THIN CLIENT 15" TOUCH、SIMATIC THIN CLIENT PRO 15" TOUCH、PACKAGE MP277 10" + THIN CLIENT 10"、STARTER PACK THIN CLIENT 10" SMARTACCESS、STARTER PACK THIN CLIENT 15" SMARTACCESS、IP65-CLAMP-SET FOR SIMATIC THIN CLIENT

7.西门子SIMATIC HMI Comfort Panel：TP700、TP900、TP1200、KP400、KP700、KP700、KP900、KP120 DVR采用的是数字记录技术，在图像处理、图像储存、检索、备份、以及网络传递、远程控制等方面也远远优于模拟监控设备，DVR代表了电视监控系统的发展方向，是目前市面上电视监控系统的shou选产品。矩阵将图像从任意一个输入通道切换到任意一个输出通道显示。一般来讲,一个M×N矩阵：表示它可以同时支持M路图像输入和N路图像输出。这里需要强调的是必须要做到任意，即任意的一个输入和任意的一个输出。显示设备采集卡的显示就是在电脑显示器上面，硬盘录像机的有两种接口，可以接电视机和液晶显示器。渠利