铝合金海报框尺寸 新余海报框 易达广告公司广告制作

产品名称	铝合金海报框尺寸 新余海报框 易达广告公司广告制作
公司名称	江西易达广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区香江建材市场香江五街
联系电话	18907096092 18907096092

产品详情

广告框突然从墙体脱落是什么原因？

在安装广告框架时，偶尔会有框架安装不久后从墙体脱落的现象。突然出现这个问题一般客户都会比较着急，在想是不是框子质量不好的原因？当然，这跟框架质量没有关系。

一般来说小尺寸的框架不会出现这一种问题，框架从墙体脱落主要是由于以下几个原因。安装时多注意便可解决这个问题。

一、框架尺寸太大而导致重量增加

二、面板和底板材质不一样而导致的整个框架重量的增加

三、使用的玻璃胶不够多或质量不好

四、玻璃胶未完全干透便粘上面板

五、南方三四月份出现回南天，墙壁渗水而导致玻璃胶与墙壁的粘合度不够

比如说在安装60*80面板为2.6有机玻璃或3.6mm有机玻璃的框架时应该先把背板用玻璃胶和海绵胶结合使用粘到墙上（多使用一点玻璃胶），第二天再把面板放上去，拧上螺丝。为什么要过一个晚上再放面板呢? 主要是因为玻璃胶一般要8个小时左右的时间才能完全干透，干透的玻璃胶与墙面的粘合性非常好，这个时候放面板上去，框架才不会从墙上脱落下来。

在大环境之下，展板边框在市场之上一炮走红，迅速的成为了各个企业争相使用的宣传手段，展板边框不仅具备大气的外观，新余海报框，同时在持久使用方面也是独具特色的。浩克生产的展板边框采用的是铝合金型材，其不仅有金色、亮银、香槟等各种颜色供客户选择，尺寸、大小等方面也可以根据客户

的实际需求进行定做，以满足不同客户、不同行业的不同需求。传统的展板边框使用的材料多是木质的、塑料的或者就是不锈钢的，不仅外观得不到客户的肯定，就是使用寿命方面也无法得到客户的认可。有鉴于此，浩克经过多年的潜心研究，终决定以铝合金型材作为展板边框的材料，其无论是外观还是内在都能够满足不同层次客户的需求，而且其性价比在同类产品中更是名列前茅，。铝合金展板边框也借此称为了市场宣传的宠儿，铝合金海报框尺寸，并在市场发展中进一步的发展壮大，并逐渐的趋于稳定

电梯广告框外框是否为全新料制作的鉴别方法

1.可以看光泽度，全新ABS注塑的材料色泽更加光亮，而水口料加工的色泽是黑色的或者是暗淡的；如果是外框已经喷漆或者是印制其他颜色，那很简单，只要翻到背面，厂家订做海报框，颜色暗淡或者是黑色的就不是全新ABS注塑的了。2.从重量来分辨。 全新的的材料重量要比再生料要重；

电梯广告框不同面板的比较

接下来是钢化玻璃的面板，钢化玻璃分为全钢化玻璃和半钢化玻璃两种。两者均为强化处理玻璃，相较于普通玻璃，海报框铝型材加工，全钢化玻璃强度增加了约3～5倍，半钢化的玻璃增加了2倍。

兴塑工贸采用的钢化玻璃面板是建筑级别全钢化的玻璃，不仅强度增加了，而且无论使用多久清洗后依然光亮如新。对于全钢化和半钢化的辨别方法：

1.厚度对比。 全钢化的玻璃比半钢化的玻璃要厚。

2.全钢化在破碎时整片玻璃碎成小颗粒状态，这样在人体接触到碎玻璃或者是从高层建筑坠落，都不会给人带来严重的伤害， 而半钢化的玻璃破碎的时，是整片玻璃裂纹从受力点开始扩展到边缘。
半钢化玻璃如果从建筑物上坠落，是会像普通玻璃一样给人带来严重的伤害。

铝合金海报框尺寸-新余海报框-易达广告公司广告制作由江西易达广告有限公司提供。江西易达广告有限公司（www.jxyd88.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！