色谱仪生产厂家 芜湖色谱仪 量大从优|安徽科器

产品名称	色谱仪生产厂家 芜湖色谱仪 量大从优|安徽科器
公司名称	安徽省科学器材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区梦园路9号6楼
联系电话	13966767286

产品详情

如何解决液相色谱仪出峰异常的问题？日常工作中， 液相色谱仪的保养非常重要，
如要注意不要让空气进入输液系统和高压泵中，色谱仪多少钱，
储液器内的溶液如长时间未用应清洗储液器并更换溶液， 每次用完色谱仪后缓冲液要用纯水冲洗干净，
防止无机盐析出或沉积；样品的前处理也很重要，任何样品都要尽可能地去除杂质， 完全溶解，
尽量减少对色谱柱的污染， 以延长色谱柱的使用寿命；
色谱柱作好标记，用于不同分析目的的色谱柱不要混用等。

液相色谱是一类分离与分析技术，使用缓冲溶液时，做完样品后应立即用去离子水冲洗管路及柱子一小时，然后用甲I醇(或甲I醇水溶液)冲洗40分钟以上，以充分洗去离子。对于柱塞杆外部，做完样品后也必须用去离子水冲洗20mL以上。每次做完样品后应该用溶解样品的溶剂清洗进样器。C18柱绝1对不能进蛋白样品，色谱仪生产厂家，血样、生物样品。要注意柱子的pH值范围，色谱仪厂家，不得注射强酸强碱的样品，芜湖色谱仪，特别是碱性样品。

如何解决液相色谱仪出峰异常的问题？峰面积重复性不佳，原因：进样阀漏液，加样针不到位，解决方法：处理对于种情况更换进样阀垫圈；
对于第二种情况保证加样针插到底，注射样品溶液后须快速、平稳地从LOAD 状态转换到INJECT状态，

以保证进样量的准确。样品的前处理也很重要，同时避免注射过浓的样品溶液，
以免残留液在进样阀内析出固体引起堵塞。

色谱仪生产厂家-芜湖色谱仪-量大从优|安徽科器由安徽省科学器材有限责任公司提供。安徽省科学器材有限责任公司（www.ahkq.com.cn）为客户提供“ 气相色谱仪,液相色谱仪,光谱仪,原子吸收分光光度计,质谱仪 ”等业务，公司拥有“ 安徽科器 ”等品牌，专注于环保监测设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。