博文夹芯板行业老品牌 新型夹心板 台州夹心板

产品名称	博文夹芯板行业老品牌 新型夹心板 台州夹心板
公司名称	东莞市博文机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段680号
联系电话	18925414088

产品详情

彩钢板的种类及表面状态

彩钢板的种类彩钢板的基板为冷轧基板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚酯、硅改性聚酯、偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板，彩钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采用彩钢板的较少。

彩钢夹芯板建筑火灾危险性及预防对策研究

彩钢夹芯板建筑火灾危险性及预防对策研究彩钢夹芯板作为一种新型建材以其外形美观和搭建方便、快捷、保温隔热、环保节能效果好等特点，被广泛应用.但由于彩钢夹芯板自身耐火性能低，加之设计、施工、安装不规范极易引发火灾.分析了彩钢夹芯板建筑火灾多发的原因及其危险性，并提出了相应的预防对策.近年来，台州夹心板，随着我国工业化和城镇化建设步伐的加快，节能减排及低碳经济战略的稳步实施，建筑节能工作也向纵深发展。各地政府为了培植税源，相继设立了一些工业园区和高新技术开发区，不断加大招商引资的力度，投资商为了减少项目投资成本，加快项目施工进度，大多数会选择彩钢夹芯板作为建筑材料，石棉夹心板，由于对彩钢夹芯板火灾危险性认识不足，加之设计施工安装达不到要求，新型夹心板，造成火灾多发。据2011年4月16日新浪网报道，2010年北京市共发生彩钢夹芯板建筑火灾372起。2011年季度共发生彩钢夹芯板建筑火灾121起。包头市近两年来彩钢夹芯板建筑火灾也呈上升趋势。彩钢夹芯板建筑火灾多发的原因及其危险性分析(一)建筑材料耐火等级不达标且对其火灾危险性认识不足根据《建筑防火设计

规范》的相关规定，活动房的夹心板，用作厂房、仓库等的彩钢板结构须达到B1级以上，而由于其内部填充材料的差异，造成耐火等级不达标。彩钢板填充的保温材料主要有聚泡沫塑料芯材、硬质聚氨酯芯材、岩棉、矿渣棉芯材等几种。

为何彩钢瓦防水要选择彩钢瓦防水卷材而不选择防水涂料及密封胶？彩钢瓦的使用越发普遍涉及大型厂房、仓库、超市、楼堂馆所及体育场馆等各个领域。但是很多人为彩钢瓦的防水而苦恼，彩钢瓦漏水是普遍存在的现象，而大多数人会纠结到底要选择彩钢瓦防水卷材作为防水材料还是防水涂料，看了下文解析见你就知道了首先来分析一下为什么不推荐使用防水涂料和密封胶的原因：不推荐使用密封胶原因：耐候密封胶在凝固时必定要收缩，收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离，如果框体有尘土，这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速耐候胶的老化，金属材料的多次热胀冷缩，耐候胶很快失去功效。不推荐使用防水涂料原因：防水涂料的可流动性造成施工时涂料厚度的不均匀，有缝隙不易被发现，再加上屋面的颤动涂料的延伸率低，防水涂料施工时的偷工减料涂料厚度过薄，很快就老化龟裂。