快速防火卷帘门维修 快速防火卷帘门 正泰防火设备厂家

产品名称	快速防火卷帘门维修 快速防火卷帘门 正泰防火设备厂家
公司名称	泉州正泰防火设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州台商投资区洛阳镇下曾村洛阳大道677号
联系电话	13615908658

产品详情

防火卷帘门分类

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘（防火防烟）、无机防火卷帘（双轨双帘）、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘。

按材质分钢质、复合、无机等。

按安装形式墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。

按开启方向上卷和侧卷两种。

防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准，GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为：不过现在执行标准是GB14102-2005《防火卷帘》标准。

1级，耐火时间1.50hF

2级，快速防火卷帘门安装多少钱，耐火时间2.0h

防火卷帘帘板质量要求

1相邻互锁帘板串接后转动灵活，摆动±900不允许脱落，对具有防烟性能的重叠形帘板串接后，摆动±900不允许脱落。

2 帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固，装配成卷帘后，帘板窜动量不得大于2mm。

3 帘板要平直，帘板直线度每米不得大于1.5mm，全长直线度不得超过0.12%。

4 帘板装配成卷帘后，不允许有空洞和缝隙存在。

5 具有防烟性能的帘板，内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触，快速防火卷帘门哪家好，弧度角在300范围内必须接触

6 帘板装配成卷帘后，在运行时不允许有倾斜，应当平行升降，卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300

导轨

钢质防火门代号示例

GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门，洞口标志宽度为900mm，高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃，门框为双槽口结构，有下框，门的开启方向为右开门。

GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门，洞口标志宽度为1000mm，高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃，快速防火卷帘门，门框为单槽口结构，没有下框，有亮窗，门的开启方向为左开门。

快速防火卷帘门维修-快速防火卷帘门-正泰防火设备厂家由泉州正泰防火设备有限公司提供。泉州正泰防火设备有限公司（www.qzzhengtai.cn）有实力，信誉好，在福建 泉州 的防火设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进正泰防火设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！