伊顿UPS原厂续保保修服务（93E-120KVA）

产品名称	伊顿UPS原厂续保保修服务（93E-120KVA）
公司名称	杭州宏贝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	伊顿UPS:120KVA 93E:120K
公司地址	拱墅区易构大厦2幢715室
联系电话	057186095415 17816052434

产品详情

良好的进行UPS的维护和保养，可以极大的延长UPS的使用寿命。进行UPS的维护不局限于UPS相连的蓄电池的保养更换，还需要定期对UPS的参数进行调整查看与分析。以达到提前预防与解决UPS存在的潜在的安全隐患。UPS是用电系统的前端设备，对于您后端的用电设备主要是起到保护作用，这个是要以它可以正常安全的运行为前提条件的。UPS是高科技的产品，虽然它可以对您的机器状况进行报警，但是如果您提前进行了相应的巡检，就可以提前发现问题，提前把问题解决。如此才可以更加安全的保护了您后端的用电设备。

伊顿UPS的原厂续保服务、巡检、维修、电容更换、电池更换等维保服务，由伊顿原厂派工程师为您提供售后的维保服务。

服务热线方便用户对伊顿公司服务、产品、技术、业务等问题进行咨询及进行故障报修。热线24小时×365 天全天候提供服务，解决客户在技术咨询、使用维护等过程中遇到的所有问题。

日常维护与保养注意事项

保持环境温度在0-40度,建议保持在25度；

保持湿度<5%,关机存放期间要特别注意合适的湿度；

保持机房空气洁净,不要在UPS周边切割金属/装修等；

保持机器前后通风良好,不要影响UPS散热；

经常清除UPS滤网灰尘，定期更换过滤网（推荐1年1换）；

通过集中监控及时发现UPS的报警信息；

定期巡查UPS，检查指示灯及参数记录；

定期（1年）做停机除尘检修等（由伊顿来做）；

电池日常维护(阀控密封铅酸蓄电池，以下为建议值)：

单体和电池组的浮充电压（一次/月）

电池外壳和极柱温度（一次/月）

电池的壳盖有无变形渗透液（一次/月）

极柱、安全阀周围是否有渗液和酸雾逸出（一次/月）

电池放电测试 (一次/季度)

电池性能不佳时，应及早更换（必须由专业人员操作，避免人身伤害）。

内置电池的UPS长时间不用时，要断开内部电池开关。