凯临重工两驱四驱叉车Y启东两驱四驱叉车排名

产品名称	凯临重工两驱四驱叉车Y启东两驱四驱叉车排名
公司名称	邢台汇都机械设备有限公司
价格	49000.00/台
规格参数	品牌:凯临 型号:K-30 产地:烟台
公司地址	河北省邢台经济开发区中兴东大街1889号河北工业大学科技园3号楼1411室（注册地址）
联系电话	13361326413

产品详情

凯临重工两驱四驱叉车Y启东两驱四驱叉车排名

叉车使用过程中会遇到发动机无力的问题，相信大家也经常会被这个问题困扰。来向大家介绍一下，遇到叉车发动机无力这种故障要如何解决。叉车档位电磁阀线圈烧坏，通电后电磁阀不出油，线圈外型异常，线圈内置芯棒无电磁吸力。可拆下电磁阀的接线，用万用表测量，如果开路，则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮，引起绝缘不好而漏磁，造成线圈内电流过大而烧毁，因此要防止雨水进入电磁阀。此外，弹簧过硬，反作用力过大，线圈匝数太少，吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时，可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“ 0 ”位打到“ 1 ”位，使得阀打开。或直接更换新的电磁阀。

在叉车的维修保养过程中，润滑油是必不可少的。润滑油能够保证吊车正常运转，有效延长机件的寿命，提高叉车的效率和安全生产的重要措施之一。在上海叉车出租的过程中，维修人员都需要充分 认识到设备润滑的重要性，需要经常性的检查各运动点的润滑情况，同时还需要定期向各润滑点加注润滑油。

本文章供百度爱采购采集