切管机 鼎工自动化 全自动电脑切管机价格

产品名称	切管机 鼎工自动化 全自动电脑切管机价格
公司名称	深圳市鼎工自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路华旺工业园C栋
联系电话	13824359146

产品详情

在给全自动切管机更换刀片时，关闭主电源，把锯片锁紧螺丝逆时针拆下，完毕后请将活动安全护罩复原。注意不要将之肢体接触锯片，以免割伤。在操作者离开机器前要关闭电源，还要清洁机器的四周环境，做好机器的每日保养。在锯切过程中严禁变速，如果需要变速要先关掉主轴，主轴完全停止后就可以变换速度了，避免电机或机头内齿轮运转失常损坏。

切管机注意事项

1.主轴变速必须在停车后进行。变速时齿轮要完全啮合。发现机床不正常时，切管机规格，要立即停车检查。

2.切割前要调整好刀具，斜口切管机，夹紧工作物。夹紧部位的长度不得少于50毫米。停车挡板要固定，经过夹紧、松开、向前、向后等顺序试车后，方可进行工作。

3.机床在转动时，人体的任何部位不得接触传动部件。操作时，要扎好袖口，严禁戴手套工作。人体头部应偏离切削方向。

4.调换刀具、测量工件、润滑、清理管头时，必须停车进行。

5.切割管头时，要防止管头飞出伤人。

6.长料管放入料架和松开捆扎铅丝时，应采取防止管子滚动、冲击、压伤人的措施。

7.使用砂轮切管机，应事先检查砂轮片有无缺损裂纹、受潮，电源线是否可靠。

8.切管机的除尘装置应完好，方可切削。

9.在工件进出料方向不应站人。

性能特点编辑

*高速送料*切刀速度可调，切管机，

*设定50MM长度，每分钟可以裁切150-300次左右

*全中文液晶显示

*长度和速度任意连续可调

*大功率送料电机送料，微电脑程序控制精度达0.1mm

*批量暂停及时间可设定

*缺料自动停机，无人值班

*本机采用微电脑数控装置，全自动电脑切管机价格，切片长度/数量，送料速度自由设定，精度高，损耗少，机型设计符合人体工学原理，操作简单。可加装半断切片。

切管机-鼎工自动化-全自动电脑切管机价格由深圳市鼎工自动化设备有限公司提供。深圳市鼎工自动化设备有限公司（www.szdinggongauto.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！