标砖抓砖机 水泥砖抓砖机水泥砖上砖机生产厂家

产品名称	标砖抓砖机 水泥砖抓砖机水泥砖上砖机生产厂家
公司名称	沂南县广成模具公司
价格	7600.00/台
规格参数	名称:水泥砖吊砖机 规格:28-39 用途:空心砖码砖机装车机
公司地址	山东省临沂市沂南县大庄镇高家店子村
联系电话	0539-3552228 13355060154

产品详情

标砖抓砖机 水泥砖抓砖机水泥砖上砖机生产厂家我厂生产的水泥砖码砖机可针对空心砖，标砖路沿石，面包砖等，来进行夹砖码垛装车一体，本机可电动遥控前后行走360度旋转及升降，电动摆杆，臂杆走总长4米2左右，可升3米以上，全部电动遥控操作，使用简单安全方便，运用灵活，是空心砖厂理想的一款设备。 标砖码垛机可对3块空心砖码垛，4块空心砖，5块、6块、8块空心砖进行码垛装车，对水泥砌块标砖，每板26块、30块、28块、32块、33块、39块、36块、42块、51块、21块等来进行码垛装车，该机器能升高3米以上，可以电动四轮前后行走转向，适合500斤内货物轻松升降，是水泥砖预制厂里一款省工省力省费用的机器。我厂生产的水泥砖装车机设备效率更高，去除了以往的产品操作复杂，效率低，工作量小，维修不方便等缺点，更可随意左右侧移，高度完全不是问题，适用范围：全国各类新型环保多孔砖，粉煤灰砖、标砖，空心砌块水泥砖等。　　标砖抓砖机 水泥砖抓砖机水泥砖上砖机生产厂家PVC输送带打滑也是生产中经常遇到的一种生产故障，我们应该找到有效的解决办法来保证我们的生产正常运行。那么该如何输送带打滑呢？克服PVC输送带打滑现象，首先要找到打滑原因，方可采取有效解决措施，下面奥伦就为大家出几个小窍门吧1PVC输送带初张力太小。输送带离开滚筒处的张力不够造成输送带打滑。这种情况一般发生在启动时，解决的办法是调整拉紧装置，加大初张力。动滚筒与输送带之间的摩擦力不够造成打滑。 生产销售电瓶出砖车，免烧砖电瓶叉砖车-
该机可以托运标砖.空心砖。路面砖等砖型。
销售空心砖码砖机，水泥砖托板，水泥砖模具，电瓶叉车等，

?????? ??????13-15????????22-25??? ??????360??3?????????????????????500??

??????????????????????????????????????12????????? ???????????? ????????????,?????
????3-6??????????????21?26?36?48?54???,????????????????,???,?????,??,??,????,???
?,????????????? ??
??
??QT4-15D
??? ???????????????????? TEED?21k
?????????????PLC???????????PT1??
?PLC?PLC?????????????????????????????PLC?PLC??
????????????????????2.1???25?????????26???????1h?
??