白铁烟罩定制 罗湖区白铁 兴亮达白铁通风工程

产品名称	白铁烟罩定制 罗湖区白铁 兴亮达白铁通风工程
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

负压风机日常保养

1；负压风机的结构如图分为：风机调整螺栓、电机、U型皮带、扇页、泫珠轴承、百叶、防护网、重锤等配件。

2；负压风机日常的保养：

（1）；清理防护网的杂质，

（2）；查看皮带的松软，如果发现有松动，马上安排调整、复位。

（3）；电机的轴承是否有异响，如果有检查电机上润滑油是否还有！

关于电机的保养和维护，可从以下方面着手：

1、首先断开主机电源，检查地线是否接地良好；

2、检查各部分螺丝和联轴是否紧固

3、对照说明书，检测电动机的绝缘电阻是否符合规定，检查主回路触点。若触头严重烧蚀或者磨损厉害应立即更换触头。

对于风阀的保养，可从以下方面考虑：

1、调整好皮带的松紧度，用手旋动风轮，白铁烟罩定制，观察转动是否平稳。

2、检查和更换各接合面间的垫片和密封填料。

3、清洁电机风轮、过滤器及机壳内部。为防止锈蚀对于油漆脱落部分应及时进行补刷。

4、为保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性，应向转动部位填加润滑油。

对于电气回路的维修保养，应注意以下几点：

1、调节阀机械开闭动作是否灵活、可靠，开闭角度标志是否清晰可见。

2、指示灯及电压表、电流表是否都正常。风机各部件运转有无异声，三相电流值是否平衡。3、检查各遥控点控制箱内元件是否都正常。

4、进行连续开停机操作，检查各点遥控是否正确可靠。

5、试运转二小时，观测电机轴承温度、电机温度升高是否在正常范围内

首先我们就要去时常检查一下水泵的电源导线，看看是否有老化现象还是破皮等一些情况.如果是破皮的话在岸上可以用包裹裹住，如果是在水里的话，我们就需要及时更换电源线.次要我们就需要经常去检查水泵叶轮是否有泥土、异物等堵住出水叶轮或是出水口检查水泵运转时声音是否良好，如果有杂脆声，说明水泵轴承损坏，需要检修，加油，更换。检查水泵运转时是否漏电。如果漏电请送维修部门检修。

二）、镀锌板方形负压风机安装步骤：
1、镀锌板负压风机的安装随意性比较大，也比较简便，但是角铁必须
要刷上防锈漆。安装必须牢固、稳定，尽量做到美观。 2、根据在窗户上的放置位置制作大小合适的 7
字型角铁架，要求角铁 架焊接牢固、开好膨胀螺栓固定孔，打磨，刷上铁红防锈漆。 3、固定好 7
字架，罗湖区白铁，放上负压风机，将 7 字架与负压风机用螺丝固定或 用钻尾螺丝锁定。
4、负压风机的顶部固定一定要做到牢固，根据安装现场实际环境，用
若干角铁固定在墙上并与负压风机锁定连接，确保牢固、美观。
5、用镀锌铁皮补好空余的空洞和缝隙，用铆钉、钻尾螺丝固定，白铁厨房净化，用中
性玻璃胶填补好缝隙，确保无缝隙、不漏风、不漏雨、美观。

叶轮只要进行了修理，就需要对其再作动平衡。如有条件，可以使用便携试动平
衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前，必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为
叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间，这些螺栓可能已经松动。 轴承保养：
经常检查轴承润滑油供油情况， 如果箱体出现漏油， 可以把端盖的螺栓拧紧一点，
这样还不行的话，可能只好换用新的密封填料了。
轴承的润滑油正常使用时，半年内至少应更换一次，初次使用时，大约在运行 200
小时后进行，第二次换油时间在 1～2 个月进行，白铁烟罩，以后应每周检查润滑油一
次，如润滑油没有变质，则换油工作可延长至 2～4 个月一次，更换时必须使用
规定牌号的润滑油（总图上有规定），并将油箱内的旧油彻底放干净且清洗干净 后才能灌入新油。

白铁烟罩定制-罗湖区白铁-兴亮达白铁通风工程由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮达通风设备有限公司位于广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前兴亮达白铁通风工程在除尘设备中享有良好的声誉。兴亮达白铁通风工程取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。兴亮达白铁通风工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。