洛阳触摸屏工业显示屏触摸失灵维修别具一格

产品名称	洛阳触摸屏工业显示屏触摸失灵维修别具一格
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

应在符合本用户手册中规定的一般操作环境规格下使用GOT。

在不符合手册中规定的一般操作环境规格下使用GOT，可能会引起触电、火灾、误动作并会损坏产品或使产品性能变差。

安装GOT时，应在规定的扭矩范围内拧紧安装螺栓。

如果安装螺栓太松，可能导致脱落、短路、运行错误。

如果安装螺栓太紧，可能导致螺栓及设备的损坏而引起的脱落、短路、运行错误。

如果在GOT 上安装或卸下CF卡，应在存储卡存取开关置为OFF 状态之后进行。

如果没有置为OFF状态，可能导致CF卡内的数据损坏。

在GOT中安装CF卡时，插入GOT安装口，并押下CF 卡直到弹出按钮被推出。

如果接触不良，可能导致运行错误。

取出CF 卡时，由于CF卡可能会弹出，需用手帮助取出。

如果不用手帮助取出，CF 卡落下损坏，可能导致运行错误