

施耐德维修变频器 登峰机电 惠州变频器维修

产品名称	施耐德维修变频器 登峰机电 惠州变频器维修
公司名称	东莞市登峰机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市道滘镇昌平万道路2号华科城创新岛产业孵化园内第8栋三层4号房屋
联系电话	13713214133 13713214133

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市登峰机电工程有限公司

丹佛斯变频器

东莞市登峰机电工程有限公司长期代理丹佛斯变频器，主要有通用型的VLT5000系列，风机水泵专用的VLT6000系列，简易型的VLT2800系列，专用于恒压供水的VLT7000系列，适用于水行业的VLT8000AQUA系列，适合于腐蚀性环境中使用防护等级为IP66的FCD300系列变频器，此外还有变频器和电机一体化的FCM300系列，以及专用于提升行业的VLT5000FLUX系列变频器，型号齐全，质量保证，价格低廉，欢迎订购。

登峰机电关于维修丹佛斯变频器维修的常见故障

- 1) 无显示，开关电源损坏或者IGBT模块坏；
- 2) 报警ERR5，变频器内部电源故障；

- 3) 报警ERR8, 低电压故障, 检查输入电源是否正常;
- 4) 报警ERR12, 过电流故障;
- 5) 报警ERR14, 接地故障, 一般是模块周边的铜箔腐蚀掉或者元器件变异所致;
- 6) 报警ERR16, 短路故障, 此故障多为变频器模块故障。需要更换IGBT模块;
- 7) 报警ERR29, 过热故障, 客户先检查风扇是否正常, 可以自己更换风扇试试;
- 8) 报警ERR37, 变频器通讯故障;

东莞市登峰机电工程有限公司经过近20年的努力与发展, 打造了一支技术过硬的维修队伍, 库存了大量的主板和驱动板, 以及模块, 开关电源, 电容, 电阻, 元器件等, 这些都是原装进口配件。

安川变频器维修常见故障

OH过热是平时会碰到的一个故障。当遇到这种情况时, 首先会想到散热风扇是否运转, 观察机器外部就会看到风扇是否运转, 此外对于30kW以上的机器在机器内部也带有一个散热风扇, 此风扇的损坏也会导致OH的报警。

UV欠压故障: 当出现欠压故障时, 首先应该检查输入电源是否缺相, 假如输入电源没有问题那我们就要检查整流回路是否有问题, 假如都没有问题, 那就要看直流检测电路上是否有问题了。对于200V级机器当直流母线电压低于190VDC, UV报警就要出现了;对于400V级的机器, 当直流电压低于380VDC则故障报警出现。主要检测一下降低压电阻是否断路。

GF接地故障: 接地故障也是平时会碰到的故障, 在排除电机接地存在问题的原因外, 可能发生故障的部分就是霍尔传感器了, 霍尔传感器由于受温度, 湿度等环境因数的影响, 工作点很容易发生飘移, 导致GF报警。