

硅pu篮球场出现鼓包的原因

产品名称	硅pu篮球场出现鼓包的原因
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

[塑胶篮球场](#)

的出现主要是为了给运动者提供更高质量的运动体验，而如今塑胶篮球场行业中应用较为广泛的应该算是硅PU材料。但这种材料会出现鼓包现象。这一现象为何会发生？优正塑胶场地材料厂家来分析。

塑胶场地 地基层现松散的沙地、裂缝，不能及时合理地修补，会造成硅石材料开裂或起拱分层，塑胶场地也会伴随着隆起。所以气泡都发生在平面上，多发生于基层和环氧层之间。基底的湿气很难避免，这是导致pu层鼓包的重要原因。 铺设硅石场地必须保证合理的环境温度，一般要求温度保持在20 —35 之间，小心施工，温度低于15 禁止施工。规定空气相对湿度在20%~75%之间，超过75%不宜施工。 同一类硅pu材料中的卷材和块材，多层和同透地，选用的辅助材料也不同；不同使用地点、环境、气候等对地板辅助材料的要求也不同，应特别注意。