

# 郑州松下plc fp-x c30t经编机控制器维修十年经验

产品名称	郑州松下plc fp-x c30t经编机控制器维修十年经验
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

VGN1是否比相对于负载惯量的

标准值过大

(标准VGN1 因电机而不同。请

重新确认「第4章」)

速度环路增益

(VGN1)过大

是否发生了振动

减小VGN1

电流环路增益设定错

误

确认电流环路增益 设定标准值

感应电压补偿增益高加减速时电流FB 是否超过电流

指令

减小EC

电机动力线接线错误 U,V,W相的接线不正确

连接到其他轴的电机

正确接线

编码器电缆连接错误编码器电缆连接到其他轴 正确连接

未接地 测量驱动器FG-接地间的电阻值

或操作时的电位差

准确接地

驱动器故障 更换驱动器