

扶沟经编机控制器plc维修十年经营服务

产品名称	扶沟经编机控制器plc维修十年经营服务
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

回生电阻异常 检查回生电阻的电阻值

(电阻值参照「第6章」)

更换回生电阻

回生晶体管短路损坏回生电阻是否烧坏 更换驱动器

检测出回生晶体管或电阻异常

电源电压高

(260V 以上)

在Ready off 时发生

用万用表检查电源电压

重设电源

3C 回生电路异常

在SVJ2-10,20 中，冷却风扇停止，

检测到电源模块过热

位于驱动器冷却散热

片下部的冷却风扇停

止

确认在控制电源(L11,L21)投入

时，风扇旋转

修理驱动器

周围温度高 确认周围温度 改善周围环境

是否关掉驱动器电源，将过负载

报警(50)强制复位

46 电机过热 检测到电机过热

电机负载大

负载是否太大

重新检查运转模式

电源的接线不好 插头和接线是否松开 正确接线

天气情况如何

(是否打雷)

4F 瞬时停电 控制电源断开状态在50msec 以上

电源状态不好

国外有的地区电源不好

改善电源