

# 专业汽修 南宁农产品汽修 昌永汽修

产品名称	专业汽修 南宁农产品汽修 昌永汽修
公司名称	南宁市青秀区昌永汽车维修服务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市青秀区屯里路53-10号
联系电话	18977147110

## 产品详情

故障现象：客户反映机油消耗高，而且自己已经加过几次机油了。技师检查发动机外部没有发现漏油痕迹，检查油气分离器膜片未发现损坏。

按照机油消耗标准检测步骤如下：1.在进行机油消耗测量前，检查发动机是否漏油并先加以维修。

2.发动机机油只允许在暖机状态排出：此时机油温度必须至少95（通过BMW诊断系统读取）。

3.让发动机怠速运转5 min，期间机油温度不能降至90 以下。

4.拆下机油滤芯（让机滤座内的机油流回到油底壳）。

5.拧开放油螺塞。6.让发动机机油滴干15min。

7.通过转动扭转减震器，使发动机曲轴旋转360°。

8.再让发动机机油滴干15min。

9.对于所有N4x、N5x发动机，拆下油位传感器并进行清洁。为此需要把油位传感器头朝下倒过来，用压缩空气通过基座上的开口向内吹气，直至其内部吹干为止。

10.换上新的密封环重新安装油位传感器

11.更换安装新的机油滤芯。

12.加注相应发动机型号（更换新滤芯所对应）的机油量。

13.复位机油保养CBS。

14.让车辆行驶直至下一次机油油位低报警或提示；增加行驶里程可使测量结果更加准确。

故障现象：客户因仪表冷却液温度与液位报K28闪亮报警来站报修。

故障诊断：目测储液罐冷却液数量不缺，外部无冷却液泄漏痕迹。用红外线测温器检测上下水管的温度差确认节温器已经开启，冷却液循环没有异常表现。

使用VAS6150故障诊断仪获得的发动机控制单元J220内存故障事件代码是：P48000  
散热器风扇促动1电气故障，被动/偶发，环境条件中存储故障码；P069100 散热器风扇促动1对地短路，主动/静态，南宁农产品汽修，环境条件中存储故障码时里程读数为9756km。

读取发动机测量值得知，当前冷却液温度为114℃，汽修厂电话，散热器风扇促动1为99%，散热器风扇促动2为99%，但电动风扇依旧没有启动，可见K28报警与电动风扇不工作相关。

专业提供各种高质量的汽车救援，拥有经验丰富的救援师傅、先进齐全的救援工具。根据顾客提供地点，就近安排师傅，免除顾客等待之苦！全天候24小时在线，随时为您服务。

全心全意24小时无休，1小时快速上门！南宁市优胜汽车维修服务中心：专业从事道路救援服务，技术精湛，专业汽修，经验丰富，欢迎来电咨询。

服务宗旨：全心全意服务顾客。用贴心服务感动您，用精湛技术打动您，用公正价格留住您。解决顾客的烦恼是车拖拖义不容辞的责任，满足顾客的需求是车拖拖规范服务的标准，为顾客提供方便是车拖拖的努力方向，道路救援就找车拖拖，车拖拖欢迎您的来电咨询！

专业汽修-南宁农产品汽修-昌永汽修由南宁市青秀区昌永汽车维修服务部提供。南宁市青秀区昌永汽车维修服务部拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！