

宜兴英威腾维修CHF100A变频器

产品名称	宜兴英威腾维修CHF100A变频器
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾 型号:CHF100A 产地:宜兴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

宜兴英威腾维修CHF100A变频器LU报警

键盘面板LCD显示：欠电压。

宜兴英威腾维修CHF100A变频器如果设备经常：LU欠电压“报警，宜兴英威腾维修CHF100A变频器则可考虑将变频器的参数初始化（HO3设成1后确认），宜兴英威腾维修CHF100A变频器然后提高变频器的载波频率（参数F26）。若E9设备LU欠电压报警且不能复位

，则是（电源）驱动板出了问题。

（5）EF报警

宜兴英威腾维修CHF100A变频器键盘面板LCD显示：宜兴英威腾维修CHF100A变频器对地短路故障。

G/P9系列变频器出现此报警时可能是主板或霍尔元件出现了故障。