

# 施耐德变频器维修- 施耐德ATV312HU55N4

产品名称	施耐德变频器维修- 施耐德ATV312HU55N4
公司名称	东莞英成机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇康丽路305号明辉智创园928
联系电话	18033338794

## 产品详情

客户在网上找到我的电话，然后打电话过来，说他有一台施耐德变频器有故障，问能不能修？我问客户变频器是什么问题，客户说也不怎么清楚，反正用不了，问能不能修。我告诉他先拿来检测看下吧。客户说他是在外地的汕头，那只能快递变频器过来维修了。

客户发快递过来的是一台施耐德ATV31系列的变频器，详细的型号是：ATV312HU55N4。工作电源是：380V，额定的功率是：5.5KW的。

经过现场一番详细的检测，初步看这台施耐德ATV31系列变频器大概的故障是：1、内部故障。2、直流10V电路出现短路故障。

这说的也不是很明显，测量10V的端子，电压也是正常的，经过对调CPU主板，发现是CPU主板出现问题。

想装上别的呢，但由于这个主板设置得非常地紧凑，而且这个变频器的三防油漆，也是喷了很多，非常地厚，这样就不利于维修。所以一个简单的方法，只好更换CPU主板来维修这个施耐德变频器了。于是找来主板，更换上去，然后再把原来CPU主板的参数拷过去。然后再对这个变频器进行一下检测，各个主要位置的电压电流都正常，那这个施耐德变频器 ATV312HU55N4，就这样算是维修完成了。

外国的东西，质量有的是真的好，比如说这个施耐德变频器 ATV312HU55N4变频器，他的外观油漆很厚，这对于机器的保养是非常有利的，但是如果你要拆装和维修的话，那这个变频器那么厚的油漆，就不利于我们维修了，所以很多东西都有两面，但作为客户的话，当然是想购买的产品质量好一点的啦。

