

杭州维麟科技为您服务 工地除尘雾炮机 台州工地雾炮机

产品名称	杭州维麟科技为您服务 工地除尘雾炮机 台州工地雾炮机
公司名称	杭州维麟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	萧山新世纪市场原野汽配五金市场16-41号二楼
联系电话	15868444151

产品详情

雾炮机主要特点：雾炮机分为扬程30米-

60米-70米-80米-100米-120米-150米180米分-200米为遥控型和手动型两种规格。适用于建筑工地除尘、厂房除尘、大型园林、绿化树木、护路林、草坪等喷雾加湿、煤场、电厂、钢渣堆场、铁矿石料场、装卸料堆场、铁路货场、城市道路、预防病虫害，也可适用于环保行业、易起尘的煤炭及其他物料堆场等喷水防尘、除尘、抑尘、降温。

- 1、射程远、覆盖范围广、工作、可以实现精量喷雾；
- 2、喷出的雾粒细小，与粉尘接触时，形成一种潮湿雾状体，能快速将粉尘抑制；
- 3、配套动力灵活，既可用三相380V的市电，也可配套柴油发电机组供电；
- 4、可固定安装在混凝土浇筑的平台上，也可配套柴油发电机组安装在运输车辆上；
- 5、操作灵活，可遥控或人工控制，并可调解水平旋转及喷雾角度，使用安全可靠；
- 6、耗水量相比其他抑尘喷洒设备（喷枪、洒水车）可节约70% - 80%，且水雾覆盖面积远远大于其它抑尘喷洒设备；
- 7、射程30米-200米可选，可根据客户实际要求配置。

雾炮机有时噪音会过大，导致这种情况发生的原因有以下几种：

- 1、雾炮机的底座不稳定。在这种情况下，风扇工作时，由于不平衡而产生大量噪音，此时，需要固定底座，一般情况只需改变位置或填充一下垫圈，就可以达到平衡指数；
- 2、也可能是机器的部件被毁坏了。在这种情况下，你需要切断电源，关掉机器，检查系统，更换损坏的部件；
- 3、转速过高或风扇转错方向，也可能会导致大量的噪音产生，这是施工中的一个错误，发现后应及时调整，否则会损坏机器；
- 4、有异物进入风扇导致噪音，台州工地雾炮机，这种情况通常在建筑工地或采砂场等地点比较常见，因为这些地方的环境里尘埃比较大，应该及时清除异物。

总之，在对雾炮机操作时，要注意机器的运行，做好对机器的保护。而雾炮机的工作环境非常重要，要保持雾炮机电机表面清洁，确保风口不受粉尘纤维的影响。

雾炮机使用注意事项：

1. 当与电源有关的安全盖或部品被移动或高电压端子露出时，工地雾炮机价格，请勿操作喷雾机。
2. 远程除尘雾炮机执行作业前，工地除尘雾炮机，请确实停止远程除尘雾炮机运转。
3. 远程除尘雾炮机运转中，请勿调整机械部品装置。
4. 远程除尘雾炮机水要清洁，工地雾炮机公司，不要用带沙质和泥质混水作喷雾用水。严禁泥沙、杂物进入水箱，以免堵塞管道、喷头或损坏柱塞泵；若遇喷头堵塞或漏液，应关闭喷液开关或停机清理排除。
5. 喷雾作业结束后，必须排净机内积水，特别是在温度低，容易结冰的地区，不使用时必须彻底排净机内积水，以免冻裂设备和管道。

杭州维麟科技为您服务(图)-工地除尘雾炮机-台州工地雾炮机由杭州维麟环保科技有限公司提供。杭州维麟环保科技有限公司位于萧山新世纪市场原野汽配五金市场16-41号二楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前杭州维麟在清洗、清理设备中享有良好的声誉。杭州维麟取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。杭州维麟全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事杭州洗车机，杭州免基础洗车机，杭州滚轴洗车机的厂家，欢迎来电咨询。