

南京海利普维修HLP-NV变频器

产品名称	南京海利普维修HLP-NV变频器
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海利普 型号:HLP-NV 产地:南京
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

南京海利普维修HLP-NV变频器OH2报警与OH2报警

对G/P9系列机器而言，因为有外部报警定义存在（E功能），当此外部报警定义端子没有短接片或使用中该短路片虚接时，会造成OH2报警；当此时若主板上的CN18插件（检测温度的电热计插头）南京海利普维修HLP-NV变频器松动，则会造成“1、OH2”报警且不能复位。检查完成后，需重新上电进行复位。

南京海利普维修HLP-NV变频器（11）低频输出振荡故障

变频器在低频输出（5Hz以下）时，

南京海利普维修HLP-NV变频器电动机输出正/反转方向频繁脉动，一般是变频器的主板出了问题。

南京海利普维修HLP-NV变频器（12）某个加速区间振荡故障

当变频器出现在低频三相不平衡（表现电机振荡）或在某个加速区间内振荡时，南京海利普维修HLP-NV变频器我们可尝试一下修改变频器的载波频率（降低），可能会解决问题。