

## 全不锈钢深井泵，不锈钢深井泵价格

产品名称	全不锈钢深井泵，不锈钢深井泵价格
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	型号:175QJ 尺寸:12 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

### 产品详情

定子绕组接地故障的原因定子绕组接地故障属危险事故，因为定子绕组与铁芯或机壳间的绝缘损坏所造成的机壳带电将危及人的生命安全，并导致有关设备的损坏。定子绕组接地故障的原因是:水泵在水下运行时，干式电机或充油式电机定子绕组受潮，定子绕组的绝缘性能还会逐步下降，直到完全失去绝缘作用;水泵长期低电压运行，长期过载，电流偏大，温升偏高，会使定子绕组的绝缘逐渐老化;水泵运行中因轴承损坏，定子与转子相擦，造成定子绕组损坏;制造时损伤绝缘，引出线绝缘损坏与机壳相碰以及铁芯槽内有尖刺损坏槽绝缘;以及雷击造成定子绕组绝缘损坏等，都可能造成各种结构定子绕组的接地故障。