

不锈钢深井泵价格，白钢深井泵批发。

产品名称	不锈钢深井泵价格，白钢深井泵批发。
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	2450.00/台
规格参数	型号:150QJ 尺寸:80 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

电机运行中过载跳闸与供电电源的电压、水泵和电机的故障以及使用不当等因素有关。1、潜水泵反转。2、过载保护装置动作。3、的流量偏大(或偏小)，超出使用范围，造成电动机过载使用的流里超出使用范围会使电动机过载。4、叶轮受杂物阻塞、摩擦严重。5、电源电压过高或过低。6、电机轴承损坏。7、转轴弯曲、定子与转子不同心。8、电机两相运转应检查电机两相运转的原因。

定子绕组接地故障的原因

定子绕组接地故障属危险事故，因为定子绕组与铁芯或机壳间的绝缘损坏所造成的机壳带电将危及人的生命安全，并导致有关设备的损坏。定子绕组接地故障的原因是:水泵在水下运行时，干式电机或充油式电机定子绕组受潮，定子绕组的绝缘性能还会逐步下降，直到完全失去绝缘作用;水泵长期低电压运行，长期过载，电流偏大，温升偏高，会使定子绕组的绝缘逐渐老化;水泵运行中因轴承损坏，定子与转子相擦，造成定子绕组损坏;