

热水潜水泵技术参数、热水潜水泵价格

产品名称	热水潜水泵技术参数、热水潜水泵价格
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	型号:200QJ 尺寸:420 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

电动机烧毁的缘故 三相交流电路中有一相短路，使电动机断相运作太长。应用水泵扬程过大，电动机长期性过载工作中。离心水泵启动过度经常，使电动机提温过高，不可以立即释放热里。滚动轴承毁坏、泵轴弯折或离心叶轮松动等机械设备损害造成电动机负载扩大。工作中温度超温导致排热欠佳。

工作电压规定整体规划的工作电压基础规定是稳定，操纵在潜污泵应用飞整体规划内，工作电压摇摆不定很大劝阻应用，防止电动机烧毁。当的应用点离开电源较远时，布线电缆线的横截面应字体加粗，连接头应负也许少，要不然会使潜污泵的应用工作电压降低过多或提升潜污泵的两相工作机会。一般而言，电源插头的电流卡操纵在±10%左的整体规划内，不容易危害潜污泵的一切正常应用。

不出水出水1、水泵番道被脏物堵塞，解决方式:清除脏物。2、离心叶轮反向工作，解决方式:交换二线电源插头。3、机器设备水泵扬程超过泵整体规划水泵扬程整体规划所造成，解决方式:降低水泵扬程也许从头开始选择离心水泵种类。4、查询出水出水排污闸阀;解决方式:打开闸阀，查询阀门设备方位是不是不正确。

工作耗大的缘故及解决方式1.流里过大。解决方式是降低总流量。解决方式是查询并修复。2.离心叶轮与耐磨损坏、3、液体密度提升。4、转速比过高。

工作时常见问题1、查询电缆，若有隔断或断裂等情况，则应予以更换，防止融。2.查询的出气孔、加水孔.放进油口和电缆线接囊头处的密封是不是松脱，若有松脱必须扭紧。3、用00伏接地摇表查询接地电阻，查不小于a跳欧若小于此值，要打开抽水、出气孔，开展风干晾晒。4.查询工作电压是不是到达深潜源应用整体规划。