

水泥厂DCS中控系统升级改造

产品名称	水泥厂DCS中控系统升级改造
公司名称	南京迈速自动化科技有限公司
价格	20000.00/套
规格参数	
公司地址	南京市浦口区浦珠南路26号紫晶龙华广场02幢509室（注册地址）
联系电话	18851608191

产品详情

中控系统需要升级的原因如下

:1、因原有中控系统硬件老化、落后，所以容易造成控制系统崩溃事故。2、数据传输和存储量极大，近年来经常出现通讯受阻和数据库漫溢中断现象。3、监控中心对现场数据的采集和对现场设备的控制过于缓慢。4、对现场设备控制不理想，动作延迟严重经常出现中控室已操作但现场设备没有执行该动作，容易造成操作人员误操作。5、有时出现某个现场设备没有动作但中控室内却显示设备动作，由于多次出现此种动作，使操作员对现场设备是否动作产生不信任从而增加了操作员对现场设备控制的操作难度。综上所述系统维护费增大，在技术上设备软硬件等诸多因素均存在潜伏风险，一旦故障无法修复，将造成无法估量的损失。系统升级改造势在必行！