

泰州西门子维修G150变频器

产品名称	泰州西门子维修G150变频器
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:G150 产地:泰州
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

泰州西门子维修G150变频器维修变频器开关电源损坏

泰州西门子维修G150变频器开关电源损坏的一个比较明显的特征就是变频器通电后无显示。如：富士G5S变频器采用了两级开关电源，其原理是主直流回路的直流电压由500V以上降为300V左右，然后再经过一级开关降压，电源输出5V，24V等多路电源。

泰州西门子维修G150变频器开关电源的损坏常见的有开关管击穿，泰州西门子维修G150变频器脉冲变压器烧坏，以及次级输出整流二极管损坏，滤波电容使用时间过长，导致电容特性变化（容量降低或漏电流较大），稳压能力下降，也容易引起开关电源的损坏。

泰州西门子维修G150变频器另外，变频器通电后无显示，也是较常见的故障现象

，引起这类故障原因，多数也是由于开关电源的损坏所致。如MF系列变频器的开关电源采用的是较常见的反激式开关电源控制方式，泰州西门子维修G150变频器开关电源的输出级电路发生短路也会引起开关电源损坏，从而导致变频器无显示。

二。有效降低变频器故障和延长变频器寿命的措施

泰州西门子维修G150变频器根据实验证明，变频器的使用环境温度每升高10℃，则其使用寿命减少一半。为此在日常使用中，应根据变频器的实际使用环境状况和负载特点，制定出合理的检修周期和制度，在每个使用周期后，泰州西门子维修G150变频器将变频器整体解体、检查、测量等全面维护一次，使故

障隐患在初期被发现和处理。