

江阴施耐德维修ATV610变频器

产品名称	江阴施耐德维修ATV610变频器
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:施耐德 型号:ATV610 产地:江阴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

江阴施耐德维修ATV610变频器一台变频器：英威腾G200，开机报错OUT1.

打开外壳就见里面都是灰尘，先除尘然后接好线开始检测。根据使用说明书介绍故障点在U相逆变单元。该机驱动部分采用的是PC929，调换逆变驱动PC929到W相，上电显示代码OUT3。真简单。由于手头没有好用的配件了，只好等快递到货。

江阴施耐德维修ATV610变频器一般配件终于来了，

三下五除二换上配件，江阴施耐德维修ATV610变频器上电错误代码没了。看着说明书操作变频器，开机频率不断的变化。。。代码又出现了。根据经验判断有可能是元件的质量不好，于是又换了一个，还是运行时报错。我想“静静”。参考pc929的典型驱动图，想有可能是采样部分出现问题，遂提枪直奔主题，江阴施耐德维修ATV610变频器发现其中一个502的贴片阻值不准？用放大镜仔细看发现焊盘龟裂明显的虚焊，唉，老眼昏花。洗板时竟没有发现。处理完虚焊的部位，江阴施耐德维修ATV610变频器又用放大镜仔细的检查了一遍，目测没有虚焊的部位，上电测试一旦正常。

LS变频器模块损坏导致过电流故障维修：江阴施耐德维修ATV610变频器过电流故障报警是LS变频器的一个常见故障，导致LS变频器维修过电路故障的原因有以下几点：1) 与负载的GD2相比，加速/减速时间太短；2) 负载大于变频器额定；3) 江阴施耐德维修ATV610变频器当电机自由运行时，变频器有输出；4) 输出短路或者接地故障5) 电机机械制动运行太快；6) 由于冷却扇故障，主电路部件过热。,(J/A)?, N-V#P0D