

APCUPS电源SURT10000UXICH延时2小时

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | APCUPS电源SURT10000UXICH延时2小时 |
| 公司名称 | 亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司 |
| 价格 | 16800.00/台 |
| 规格参数 | 型号:SURT10000UXI 品牌:APC 产地:厦门 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室 |
| 联系电话 | 13269261857 |

产品详情

引起阻塞UPS维护通道以及通风通道的杂物。房间温度、环境温度对UPS运行很重要。温度高，会缩短元器件寿命。环境温度应控制在25 以下。电源检测测量主输入电压、电压失真度测量旁路输入电压、电压失真度。查看是否有异常的变化。检查为APCUPS电源供电的输入开关是否符合要求，输入线是否符合要求。清洁度检

对APCUPS电源进行除尘，除尘后应注意检查各部分的连电源设备，产物具有高效率和高牢靠性。为您的设备供给牢靠、优质的交流电源。城堡系列，体积细巧，便利客户运用，格外适合金融、电信、政府、交通、制作、教育等用户的根底设备。APCups电源在正常运用情况下，主机的维护作业很少。它对环境温度需求不是太高，通常大5C-10C都可正常作业。主要是清洁卫生，定时除尘，不然尘埃遇到湿润后会导致主机程序失调作业异常，主机中的参数运用中不得随意修正，别的应注重不得让UPS电源在满载和过载状态下长时间运转。UPS电源内部灰尘积累过多的危害在于:使机械器件或分断器件出故障，影响散热，危及系统的牢靠性，减小绝缘